



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：QC006

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

营销名称：iPhone 13 Pro

颜色：Sierra Blue

RAM：6GB

序号：VGKW309N36

名称：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

IMEI：353103647933444

IMEI2：353103647819668

MEID：35310364793344

Wi-Fi MAC 地址：f8:c3:cc:32:5f:0d

内部机型：MLVP3

A型号编码：A2638

固件版本：18.0.1

区域：TA/A

UUID：00008110001178223CFA801E

ECID：001178223CFA801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353103647933444, 256GB

SIM卡：IMSI: 466924190458092, ICCID: 89886920041904580922, 插槽： 1

电池信息

序号：F5D1387DB4V13RJ99

生产日期：202138

充电次数：1342

容量：2440 / 3076 mAh

损耗程度：21%

充电量：27%

健康水平：79%

温度：32°C

Apple健康指标：430

设备组件

所有已验证的组件：		通过
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 30 31 32 45 44 30 44 37 44 00	与原件相同
后置摄像机	14 CC 10 19 09 20 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN81413R7VQQ1NMAT	不适用
后置超宽摄像头	14 CA 60 14 06 16 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1435MKEV02J016	不适用
后视摄像机	12 CF 68 13 17 95 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF14126H08KGRP5Y	不适用
电池	F5D1387DB4V13RJ99	不适用
芯片板	VGKW309N36	不适用
排线	46 57 50 31 33 33 37 35 30 32 35 51 39 34 38 41 5A 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1A 19 60 FB	不适用

前置摄像机模块	DNM13818ASFQ7H56X	不适用
前红外摄像机	C5 14 14 59 24 91 F4 EB	不适用
前红外摄像机模块	F8P1414170AQ1QH1B	不适用
LCD	G9N1415YKBZPQCKA3+A200000 0000000000141+FXP13138KXX17 VP9K+0305124500013600101960 2263+00000000000000000000IB A1H60238SK0000000000000000 000000000000000000LCKJ35679 YKNL8A0001002	不适用
LCD-玻璃	FXP13138KXX17VP9K+03051245 000136001019602263	不适用
光传感器	30 33 31 30 31 32 45 44 30 44 37 44 00	不适用
MLB	G2C14320DJ50X3XA	不适用
未加工面板	G9N1415YKBZPQCKA3+A200000 0000000000141+FXP13138KXX17 VP9K+0305124500013600101960 2263+00000000000000000000IB A1H60238SK0000000000000000 000000000000000000LCKJ35679 YKNL8A0001002	不适用
振动器电动机	GH712843UJL074289+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:11:39

报告详细信息

报告 UUID： e5c31ec6-8187-4aeb-a1d6-ffcf94e4ac5
报告日期： 2024-11-11 09:48:53 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

IOvRdaPIVZcs4XBRIKrwsvI+s2LHhE9ljzX7H9IRug1e5Ua6bxWPwni1mH3tgx28H+Qf18yLw3xj4x47mY9yWYpGNnV0HxmY4wdJyXsmDzLsM61B4nJQY0OLoFJFy6yppksj/5clEdmbkQRXm6ey4NSAYZLkuIDzUCcpUqdoy3Gov
jMh93JqtGtPcDQC5u5i9VfRzZq/wiFRa2pZgXeQV7uzFagXWfiTWaRwmlHg71wcWv3X/rQpKArDl7zbMpoFW0u7iEj1LrBaomj287DTiPPjOKq1hbYfJUzMokT4QIPdllhhFQhV3JhzDqOLpq/wCmp7AyeOCsJtVoPiigDaQ==

