



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black
营销名称: iPhone XR
颜色: Black
RAM: 3GB
序号: DNPYT2DBKXK6
名称: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black
IMEI: 353082104726063
IMEI2: 353082104555637
MEID: 35308210472606
Wi-Fi MAC 地址: 70:3c:69:7b:0d:32
内部机型: MRY92
A型号编码: A2105
固件版本: 15.2.1
区域: TA/A
原产国: Foxconn Chengdu, China
生产日期: 201923
UUID: 00008020001839DE0CD1002E
ECID: 001839DE0CD1002E
EID: 89049032004008882600015215145275
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353082104726063, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011901938632, ICCID: 89886019137819386322, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y92040NZTJKGWA9	生产日期:	201920
充电次数:	1005	容量:	2769 / 2942 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	54%
健康水平:	94%	温度:	29°C
Apple健康指标:	94		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-88C60832		不适用
后置摄像机	09 2C 52 7A A0 2A 31 94		不适用
后置摄像机模块	GCF92022C1JHYMW3J	GCF92022C1JHYMW3J	匹配
电池	F8Y92040NZTJKGWA9	F8Y92040NZTJKGWA9	匹配
芯片板	DNPYT2DBKXK6		不适用
排线	46 57 50 39 30 32 34 54 5A 59 52 48 36 43 57 34 39 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7E 9F 8F 01 63		不适用
前置摄像机模块	F0W91970F95JH8065	F0W91970F95JH8065	匹配
前红外摄像机	C5 84 93 59 55 10 0B FF		不适用
前红外摄像机模块	DNM919219P6JGCQ5K		不适用
LCD	C3F9215KASCJLNMAM+L32D341 080Q2A4E22+C3F9225F16SJLNR		不适用

	AD+CX5920600B4JKF2A8+18291 ND3HF0JX4DDWR+C439165Z85C K1WRMU+WNM08A2	
LCD-玻璃	FXC84723XWLKF3C91+079760976 22178079733779913	不适用
光传感器	3E-88C60832	不适用
MLB	F3X9226028AL1TLC	F3X9226028AL1TLC 匹配
NVME	0b20028a838c5c2e	不适用
未加工面板	C3F9215KASCJLNMAM+L32D341 080Q2A4E22+C3F9225F16S JLNR AD+CX5920600B4JKF2A8+18291 ND3HF0JX4DDWR+C439165Z85C K1WRMU+WNM08A2	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 84 93 59 55 10 0B FF 05 04 76 6E 46 2C 0E 0C	不适用
iOS附件	2392F80610EB48D1F7E83A38090 F0DF6	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 15.2.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:00

报告详细信息

报告 UUID: 01acde34-d845-4204-9783-c30b01961227
报告日期: 2025-04-23 15:31:33 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

G3p9uGmXosndlBXSvayPUOXscXpy8Naqq21SWuPnHNoeoywzaVwwi+AgfZpo3iFaYSTyHiCV5K+Sb8qpj2R/A31aurEFuNn7zqXJ76UGxTIVzG32PYGNrBDRGcykYliX3SDWo90ZMdh0AzW0atCizanDcxwaMoHlj2MM0hRYTpXs
a/0r6pBBIS8wCtszellkwwCQV0790PR2ii++LyEPQd7ACKUgQJY9NqT/7GrvT8UrC6lpHzuMp6VwgjBqYek/zTcWV71DOeX7VHynYEPmD5100o3AfNxaWTYA1714AhcAUxcldklvq65NIC0PtGrDOUKiz+3IYOGalBEu5Xg==

操作员

监察员