



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

**运营商详细信息** 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPad (A16) Wi-Fi 128GB Blue

营销名称: iPad (A16) 颜色: Blue RAM: 6GB

序号: GXHKWKT6W5

名称: iPad (A16) Wi-Fi 128GB Blue

Wi-Fi MAC 地址: 30:c0:ae:f2:75:d5

内部机型: MD4A4 A型号编码: A3354 固件版本: 18.6.2 区域: TA/A

UUID: 00008120001A48982EA00032

ECID: 001A48982EA00032

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:GXHKWKT6W5, 128GB

电池信息

序号: F8YHKGC0Z5S0000NGE 供应商: F 生产日期: 0 202533 充电次数: 容量: 8026 / 7544 mAh 损耗程度: 0% 充电量: 28% 健康水平: 100% 31°C 温度: Apple健康指标: 40

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	4C 6C 91 11 15 88 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCFHJW0J53Q00005L3		不适用
电池	F8YHKGC0Z5S0000NGE		不适用
芯片板	GXHKWKT6W5		不适用
前置摄像机	32 18 19 14 6D 4B 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W523111UR198V2G		不适用
LCD	FMXHKV00TPT0000UDAAAAG8P4		不适用

40A571DY9HKL007430000P20XXX GDRR92DKK1XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXFFFX1X

MLB DMPHL3004BY0000VYL 不适用 未加工面板 FMXHKV00TPT0000UDAAAAG8P4 不适用

> 40A571DY9HKL007430000P20XXX GDRR92DKK1XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXFFFX1X

触摸ID 06 19 F0 11 21 F1 68 32 C1 2A 0D 不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS 操作系统版本: 18.6.2

L: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi: 成功 扬声器: 成功 成功 电池充电: 触摸: 成功 加速计: 成功 USB: 成功 音量键: 成功 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 指纹: 成功 蓝牙:成功耳机:成功LCD彩色:成功LCD 背光:成功指南针:成功

指南针: 成功
Home 键: 成功
屏幕锁定键: 成功
AGPS: 成功
前置摄像头(辅助): 成功
电池损耗: 成功
前置麦克风: 成功
陀螺仪: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:39

#### 报告详细信息

底部麦克风:

后置麦克风:

报告 UUID: 8533f890-7aba-42e5-ae00-12826122620b

成功

成功

报告日期: 2025-10-15 16:05:10 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1

数字签名:

EoWJs/BzFW2mVFRB1sFsNHWGirnHTpwp/pClCbFr/pcmk9Wr6JILU+P44JrFL3piB26u668ouSe70it7hIS4lQmH6YK+fiqljckRpyBY41R/oj0wjmu1JcE74CVCLX5KydmlFqLwvYlmEe/FjszivhYQRVzXoOWD33OytckD8F45RubQh9EZvAzk5edxmylh8KFTRSMxwcaQ+0b/YzMB/XkcjbVLc9vBe9aWH4bqRj6VC+hBxaJd4/PEHbN3ZCeMpWTAo21zZWa8k2wRyuKMQ7JQ+pGC/nBpY2fbm82JmohOYaU1s745yrflWpmHbDfdwgUs7plFOKjpjVKAGUTwCQ==