



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称: iPhone 11 Pro Max
颜色: Gold
RAM: 4GB
序号: G6TC71V0N710
名称: iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI: 353923107757235
IMEI2: 353923108197183
MEID: 35392310775723
Wi-Fi MAC 地址: 44:4a:db:84:77:af
内部机型: MWHL2
A型号编码: A2218
固件版本: 18.6.2
区域: TA/A
原产国: Foxconn Shenzhen, China
生产日期: 202007
UUID: 000080300019114A3E41802E
ECID: 0019114A3E41802E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353923107757235, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924191142530, ICCID: 89886920041911425301, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D94738V9GMCRH7S	生产日期:	201947
充电次数:	1954	容量:	3908 / 3943 mAh
损耗程度:	1%	充电量:	17%
健康水平:	99%	温度:	34°C
Apple健康指标:	109		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 38 38 44 39 30 34 36 30 00		不适用
后置摄像机	A8 00 00 00 00 10 B5 0B		不适用
后置摄像机模块	DN8952414ELK91K1H		不适用
后置超宽摄像头	61 14 97 D1 61 14 08 45		不适用
后置超宽摄像头模块	DN895243C0AK7PY1C		不适用
后视摄像机	DB 00 00 0B 00 00 01 BA		不适用
后视摄像机模块	DN895243X7SJ702G		不适用
电池	F5D94738V9GMCRH7S		不适用

芯片板	G6TC71V0N710	不适用
排线	46 57 50 39 34 35 32 31 59 55 4E 4A 4A 37 59 36 47 00	不适用
前置摄像机	58 2C 06 EA 18 92 61 5E	不适用
前置摄像机模块	G8R952762LEK91R5T	不适用
前红外摄像机	C5 94 57 4D 34 90 1B F9	不适用
前红外摄像机模块	FX89416ARQ1KW6N6V	不适用
LCD	GH3951111SY1KP6PAR+A1AC9BA1 11B149511112+FXV93535DSOM74 X6L+030211295801700480977651 93+95110VWRKP7HAYAA3CBUGN D94820PNKLXH8A29B0DB171C1 G5Y53C50ZSLLQ59AHLIYAG4770T WGB88A6666666	不适用
LCD-玻璃	FXV93535DSOM74X6L+030211295 80170048097765193	不适用
光传感器	30 45 42 42 38 38 44 39 30 34 36 30 00	不适用
MLB	C070036011GLTQ8B	不适用
NVME	0b2008ca0334065b	不适用
未加工面板	GH3951111SY1KP6PAR+A1AC9BA1 11B149511112+FXV93535DSOM74 X6L+030211295801700480977651 93+95110VWRKP7HAYAA3CBUGN D94820PNKLXH8A29B0DB171C1 G5Y53C50ZSLLQ59AHLIYAG4770T WGB88A6666666	不适用
振动器电动机	GH794853M33KP1M82+ZBP1XX	不适用
iOS附件	29ED65FBE57EA518F7726D190D D5E810	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:13:28

报告详细信息

报告 UUID: 23e93b46-2794-49af-a39b-d0d79303f97b
报告日期: 2025-09-04 11:51:44 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:

JdX11xWZ3wdejnz28Ww1JEPk5yt09eylK0tWXKBFNrQXR+6ZwDJFiI3FBzvbVOLNi9akGSGAydKQGwpoVgseluzhsPP2hw0F4E/U9xfnD2nBk51l8GqVNI9omfPRLuqUNHzh9eGU0PEkgTRVSF+Z04zj9Z6j5KIB5p1P1yPGH/KxW6Ub0AEO6Hf68IG7gDypMKSv7yD/rhh+37x7H+AvWlc/VF7dqsH6Ss/Hk7eCGt9E8brKHLTX8qn9PJaQ73W+X3VCDPx1UkVZW9lv8PYYHaZeeKjIXBpyjvBdu0qUb4GloVj0rqXuj0exnHUK+SU8MN377uCSZc/xaBLFZg==

操作员

监察员