



# 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G6TFD0NF0D56
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI:	351232998888071
IMEI2:	351232999127172
MEID:	35123299888807
Wi-Fi MAC 地址:	78:64:c0:b5:71:bc
内部机型:	MGDF3
A型号编码:	A2411
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzen, China
生产日期:	202111
UUID:	000081010004118A0C91001E
ECID:	0004118A0C91001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351232998888071, 256GB

## 电池信息

序号:	F8Y108205KQQ4C29D	生产日期:	202108
充电次数:	895	容量:	3605 / 3666 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	97%
健康水平:	98%	温度:	34°C
Apple健康指标:	211		

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 34 30 31 39 30 35 00		不适用
后置摄像机	07 CD 59 11 07 45 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81032JUVTH1HW40		不适用
后置超宽摄像头	09 D1 39 13 07 75 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81032Q5EQMR261T		不适用
后视摄像机	06 6A 59 23 17 19 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81033EAK8KDH71Q		不适用
电池	F8Y108205KQQ4C29D		不适用
芯片板	G6TFD0NF0D56		不适用
排线	46 57 50 31 30 32 37 5A 5A 54 44 4D 56 46 59 37 4A 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 5A 59 52 07 EA	不适用
前置摄像机模块	F0W10540SH0N0DP2U	不适用
前红外摄像机	C5 04 D8 65 95 83 FF 14	不适用
前红外摄像机模块	DNM10354YDMN96464	不适用
LCD	G9Q1066T4FUMRY1A9+A1000000 000000000220+FXV10240F40N77F 9T+0B06124800013900116360726 3+000000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYAJ035FYSQML9 A0000111	不适用
LCD-玻璃	FXV10240F40N77F9T+0B0612480 00139001163607263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 34 30 31 39 30 35 00	不适用
MLB	G2C110505ZCPV1MC	不适用
未加工面板	G9Q1066T4FUMRY1A9+A1000000 000000000220+FXV10240F40N77F 9T+0B06124800013900116360726 3+000000000000000000000000 00000000000000000000000000 0000000000000000LYAJ035FYSQML9 A0000111	不适用
振动器电动机	GH910928B1QM8RWAY+XPEEC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 26.0.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:11:44

报告详细信息

报告 UUID： 5c96d9a9-8249-4325-9996-09548e098a33  
报告日期： 2025-10-29 12:12:33 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名：

ZEVuqVRqvjBfAu7zliYLl0BkVNYZJUNmG33FhS+9gla831z+lk5umlu1mABWD5usrknEXeqQBODox1/+Rzh88MytO9cV0wLXzjFACK8jfsXVLr89FDX1dmvb6doZxJqt7gG6hA6icVSqADtlQ0o7Qn7A61Fq1ZZCzprzL9jSKTq  
uV4M6VyVCCw+hu/0lzdY/Ol0nyc+O16rXW3OpTpq3rzxwYLJiYvGMHv6XGjkTR9wzppFxeKJm/TBAGRpbIwDHsmoybkOqNP6QKS6qSL96+SzEyeo0pXKW8cybCBVZeAkoHwpZU+SysBWx78axiBifmMf2PbdyrKnBK9t98Fg==

