



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Deep Purple
RAM: 6GB
序号: Y1VWMH5QY2
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple
IMEI: 354569169675879
IMEI2: 354569169981483
Wi-Fi MAC 地址: 70:b3:06:2d:17:72
内部机型: MQ1F3
A型号编码: A2890
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008120001E748434B8C01E
ECID: 001E748434B8C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354569169675879, 256GB
SIM卡: IMSI: 466924293779410, ICCID: 89886920042937794100, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D23772FUM21PK7J	生产日期:	202237
充电次数:	508	容量:	3303 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	88%
健康水平:	100%	温度:	32°C
Apple健康指标:	102		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 35 38 33 37 41 37 33 00		不适用
后置摄像机	23 A0 13 09 05 02 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82365HJPQ12J52P		不适用
后置超宽摄像头	21 CD 16 23 06 93 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2356719C15FY2R		不适用
后视摄像机	1C D3 29 25 21 92 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2355FTN915F93S		不适用
电池	F5D23772FUM21PK7J		不适用
芯片板	Y1VWMH5QY2		不适用
前置摄像机	53 09 11 41 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23273ZN11CX82L		不适用

前红外摄像机	C5 24 15 55 24 17 E7 F3	不适用
前红外摄像机模块	F8P23241MLU15F2MV	不适用
LCD	G9N2367G26B14YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP23161KVA1TR J9Q000000000000000000000000000000 00+2366F0000000NW000000IC8Y H61027BO000000000000000000000000 000000000000000LCAK3210MG ZRS9A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXP23161KVA1TRJ9Q00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 35 38 33 37 41 37 33 00	不适用
MLB	G2C23920BJ11JTK3	不适用
未加工面板	G9N2367G26B14YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP23161KVA1TR J9Q000000000000000000000000000000 00+2366F0000000NW000000IC8Y H61027BO000000000000000000000000 000000000000000LCAK3210MG ZRS9A0002001	不适用
振动器电动机	GH72313CCMJ1FMM8W+XTB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:45

报告详细信息

报告 UUID: c306c109-4809-4b27-b444-2edb0a13552d
报告日期: 2025-06-17 09:25:34 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

I+ViraBwSmuPCC1LTI9vxEfdWk11SfoPg0b6LfuGccEVWysC0/BcdZgfgHSL7TAgk3ek6kMOfmMZfuO808cyCvnljjoK+bQ9sHYEv2CtV//yGcs2FZVgUcnevQIGJmAWqM9P41jKi9PxFYFOvxqZKpfEDsffolT0uVsdRPLt0oIQ4rkkBUyFovPymN2ozTuPm6cZTpzWm4U4BSxlZe62Xsf96AFWdL+FaQpk6gPRSmBQklwAbR03fkqSRbztFwkwYy9MpiYz4w2Fg6x4z+ar6A8A4Gz28qtwf8CRK72bRl3voEKRn9hb36waGLFAcollrLFUJNowo1AVtg==