



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	HJ8HC0630D52
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 128GB Pacific Blue
IMEI:	350981868595734
IMEI2:	350981869264710
MEID:	35098186859573
Wi-Fi MAC 地址:	08:8e:dc:f3:47:6b
内部机型:	NGDA3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.6
区域:	TA/A
生产日期:	201210
UUID:	00008101000E75212185001E
ECID:	000E75212185001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350981868595734, 128GB

电池信息

序号:	F8Y13110ZHYQ4C2AZ	生产日期:	202131
充电次数:	1295	容量:	3805 / 3666 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	87%
健康水平:	100%	温度:	30°C
Apple健康指标:	157		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 46 43 41 32 31 37 36 00		不适用
后置摄像机	09 CD 36 21 00 43 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81197ENRUH1HW1E		不适用
后置超宽摄像头	05 CF 80 25 03 91 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81197DCE9MR261A		不适用
后视摄像机	11 CC 75 16 04 93 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81191N1EAKDH715		不适用
电池	F8Y13110ZHYQ4C2AZ		不适用
芯片板	HJ8HC0630D52		不适用
排线	46 57 50 31 30 34 36 42 58 48 5A 4D 56 46 59 33 31 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 7A 51 CD C0		不适用

前置摄像机模块	F0W05040DM2N0DP26	不适用
前红外摄像机	C5 04 D6 5D 84 88 0A FF	不适用
前红外摄像机模块	DNM05262U8WN9645P	不适用
LCD	G9Q1225U59FMRY1AD+A1000000 000000000110+FXG11660DL1N77 F7J+400322760001360010746012 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000HY6J144079KMH 7A0000111	不适用
LCD-玻璃	FXG11660DL1N77F7J+400322760 00136001074601263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 46 43 41 32 31 37 36 00	不适用
MLB	G2C128305BHPV1KC	不适用
未加工面板	G9Q1225U59FMRY1AD+A1000000 000000000110+FXG11660DL1N77 F7J+400322760001360010746012 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 000000000000HY6J144079KMH 7A0000111	不适用
振动器电动机	GH9118154D8M8RWAX+XQ5DC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:44

报告详细信息

报告 UUID： 8a317052-7a5b-4c97-a3be-e351db2cf72d
报告日期： 2025-08-22 09:48:26 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

Jm7Ejjhf1RzwU6R3cChuHf53HR2hwWwPP0wzGAsludwbf632P9hMK7Z1n5ablRBSXjz8HPQffmUUZ5QRvdiBtp/5a/yTjhwMxQ22r2xMZJEzwwuWSNrgePWQEqUyIbrnb1eJ1MOqIXi94bu1JxfHkt5B0nf1FX/1KWNWhGIftrhcxHJCKhbr/TwNBI0N/qlxgAauazKrmKyGWT3eYacIz9K01QPjDLzxXU2kZJSo1n5Yrb/oodDC9wLyMWutSigtDki+yi5LEqq199LMGjBzIch2wN71jywdGXZkLwkBO1GvB0znfLBt8cU55XiNgC5OzTw3iRL0iB3XLcw==