



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Black Titanium
RAM:	8GB
序号:	FHN2XW97HY
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
IMEI:	351479722547933
IMEI2:	351479722427938
Wi-Fi MAC 地址:	a0:52:72:33:a6:17
内部机型:	MU773
A型号编码:	A3106
固件版本:	18.3
区域:	ZP/A
UUID:	00008130001954611EF0001C
ECID:	001954611EF0001C
EID:	89049032007208882600171440379880
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351479722547933, 256GB

电池信息

序号:	FG9GZN01ZEU00006TT	充电次数:	802
容量:	3915 / 4395 mAh	损耗程度:	11%
充电量:	74%	健康水平:	89%
温度:	32°C	Apple健康指标:	92

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 46 46 30 31 36 36 30 30 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3411K6CE1RXLTP		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL3367121D242681		不适用
后视摄像机模块	DN83415WG0E1W232W		不适用
电池	FG9GZN01ZEU00006TT		不适用
芯片板	FHN2XW97HY		不适用
前置摄像机模块	GCFGZ405PKJ0000043		不适用
前红外摄像机模块	F8P33931NQD1XFCY7		不适用
LCD	G9Q3412JN2N1PHRAK+A100000 0000000000130+FXGGZ000HLN0 0004MB+90000000000000000000 00000+3412S0000000NY000000A		不适用

