



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称：iPhone XS Max

颜色：Gold

RAM：4GB

序号：G6TX94YBKPH6

名称：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI：357280099672559

IMEI2：357280099766096

MEID：35728009967255

Wi-Fi MAC 地址：38:53:9c:88:e5:4f

内部机型：MT552

A型号编码：A2101

固件版本：18.3.2

区域：TA/A

原产国：Foxconn Shenzhen, China

生产日期：201835

UUID：00008020001839601488002E

ECID：001839601488002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:357280099672559, 256GB

电池信息

序号：F5D8341D8KXJPJV79

生产日期：201834

充电次数：1389

容量：2736 / 3156 mAh

损耗程度：14%

充电量：38%

健康水平：86%

温度：33°C

Apple最大容量 (UI)：87%

Apple健康指标：303

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 30 46 42 37 30 44 33 39 00		不适用
后置摄像机	10 25 01 80 0D 68 C7 72		不适用
后置摄像机模块	DNL82954Q4SJ5XN6K		不适用
后视摄像机	10 25 01 80 0D 2C B3 4F		不适用
后视摄像机模块	DNL82926J5DJ5Y47A		不适用
电池	F5D8341D8KXJPJV79		不适用
芯片板	G6TX94YBKPH6		不适用
排线	46 57 50 38 30 37 36 41 38 54 35 48 36 43 57 33 37 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 7A 3D 67 2C 89	不适用
前置摄像机模块	F0W8295214VJH861H	不适用
前红外摄像机	C5 74 D3 51 25 84 EC FE	不适用
前红外摄像机模块	FX88277AJ97JDHP43	不适用
LCD	FXC82776W2QJLQ97+139840946 84164078748767913+G9N8317L6 R4J4F8AL+A10000000000000001 00+8316WNLKJ6F0WG000MPBG ND82827JRVKDRJ1L8706E793C1 DTWQE8912RA00312R0R50C104 8A6A82566GBWBB8747A6KT41	不适用
LCD-玻璃	FXC82776W2QJLQ97+139840946 84164078748767913	不适用
光传感器	33 45 2D 30 46 42 37 30 44 33 39 00	不适用
MLB	G2C834402DEJJ057	不适用
NVME	0b20003220945e79	不适用
未加工面板	FXC82776W2QJLQ97+139840946 84164078748767913+G9N8317L6 R4J4F8AL+A10000000000000001 00+8316WNLKJ6F0WG000MPBG ND82827JRVKDRJ1L8706E793C1 DTWQE8912RA00312R0R50C104 8A6A82566GBWBB8747A6KT41	不适用
iOS附件	2551755CB10948D1F7E83A3807E 5F577	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:31

报告详细信息

报告 UUID： 61b89dc1-b897-4c85-809f-6af7202e27c7
报告日期： 2025-05-02 16:25:36 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

CE0MAHjVsCdC5jWSiBdjrDVGakHtom3C0H89k4DQp1enrbSPgwPqCKK0mujiIOCjz3u33pz8nP1SMepdbarVVJZwXkLq+DqnV0Ej3MdudJfsk+XnVAkvOXbZBI5uER5eXUEgi57pCDtxttU/+MzDWbqjTOmlk0cDJDEm/SUDH+ndj
J/VidWseoS11kNCjmdPuGC4du0iqy5ja7bc+ITJ+ftj5nS6VY1Zoz8wDNvQnwAxjt0eTM7WQx9mEXZVi6dOcdVscf+E5XyU+YOCwNEXDzaD3aweQR7tNVHOZA9629wzQt86LGuu5agPnKRA96wt+n/EOoSQTDBfaqQRM0A==

