



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Graphite

营销名称：iPhone 13 Pro Max

颜色：Graphite

RAM：6GB

序号：M4HYG606W3

名称：iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Graphite

IMEI：351596244797652

IMEI2：351596244585768

MEID：35159624479765

Wi-Fi MAC 地址：78:fb:d8:51:ba:d9

内部机型：MLLA3

A型号编码：A2643

固件版本：18.4.1

区域：TA/A

UUID：00008110000A29D2027B801E

ECID：000A29D2027B801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351596244797652, 256GB

电池信息

序号：F8Y20970QXF13XC8W

生产日期：202209

充电次数：914

容量：4336 / 4325 mAh

损耗程度：0%

充电量：48%

健康水平：100%

温度：29°C

Apple最大容量 (UI)：100%

Apple健康指标：110

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 38 33 43 44 35 44 30 36 00		不适用
后置摄像机	18 CA 57 23 07 63 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82082C5VZQ1NMB3		不适用
后置超宽摄像头	19 CE 57 24 21 10 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF2073BXDW02J01H		不适用
后视摄像机	18 CC 09 18 17 98 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF20864UAEKGRP51		不适用
电池	F8Y20970QXF13XC8W		不适用
芯片板	M4HYG606W3		不适用
排线	46 57 50 31 35 30 37 42 32 4A 54 51 39 34 38 41 4A 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 FE 39 52 F9 2B	不适用
前置摄像机模块	DNM20942BXHQ7H530	不适用
前红外摄像机	C5 14 D8 65 84 14 02 F5	不适用
前红外摄像机模块	DN820964MNJQ1QC7M	不适用
LCD	G9P2103UCJ3PQCLA0+A2000000 0000000001B1+FXR13814BW00J W49S+0A07320600013600107061 1263+2103R00000000P6000000JC 2SHE1026CL0000000000000000 0000000000000000HC3K03501 MQNHBA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXR13814BW00JW49S+0A073206 000136001070611263	不适用
光传感器	30 33 31 38 38 33 43 44 35 44 30 36 00	不适用
MLB	G2C21330DTT0XDKD	不适用
未加工面板	G9P2103UCJ3PQCLA0+A2000000 0000000001B1+FXR13814BW00J W49S+0A07320600013600107061 1263+2103R00000000P6000000JC 2SHE1026CL0000000000000000 0000000000000000HC3K03501 MQNHBA0002012	不适用
振动器电动机	GH721117W0W07478N+XAQ2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:38

报告详细信息

报告 UUID： ef903621-3dca-4413-86e3-f0af4a5af7bc
报告日期： 2025-05-06 09:11:50 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

mISxzKboqnrUhpUerK9MDJOyNXVYsuNRgf7nykeXfq5LmQJ4f3kSRJsyhbTIVolWHBCJ9NgLxbvzrDw1B5YmlalwConWfx94IMtIafc6OY9YTJJRlpaCWbkgx41lbSeogrQlWNRns3iOwngv0aXnlta7aJl/YDjQbDcvIzW99OFI6
QpwlMRB/rU3LGsumP8IVxAd2DMXCPC70RD9ze4PklkAtYyUp+Nyf5dBJ/n3z8NGIM7s65bsObTAyUz/+0lKlAfYkUuxC3wwOOujzsl1rA5kxT/Qb2PeqwQOAJfM1F/wXhbXskniPotu8DEKEcaKPHqFXghSpykDoBASIO+Q==

