



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
营销名称:	iPhone 13 Pro Max
颜色:	Sierra Blue
RAM:	6GB
序号:	KT7D3424NJ
名称:	iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
IMEI:	353287210396624
IMEI2:	353287210952970
MEID:	35328721039662
Wi-Fi MAC 地址:	a0:4e:cf:b1:ad:be
内部机型:	MLLE3
A型号编码:	A2643
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	0000811000124C6E3C44801E
ECID:	00124C6E3C44801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:353287210396624, 256GB

电池信息

序号:	F5D13240YY913X98C	生产日期:	202132
充电次数:	849	容量:	4150 / 4325 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	21%
健康水平:	95%	温度:	30°C
Apple健康指标:	132		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 32 32 37 45 37 42 37 33 00		不适用
后置摄像机	12 6F 29 20 02 96 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81347LGK3Q1NMA4		不适用
后置超宽摄像头	13 CB 21 18 10 93 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF136739GJ02J01X		不适用
后视摄像机	11 CD 19 24 22 97 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF133786QEKGRP4L		不适用
电池	F5D13240YY913X98C		不适用
芯片板	KT7D3424NJ		不适用
排线	46 57 50 31 32 35 32 38 31 4A 33 51 39 34 38 43 35 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 15 6B B3 39		不适用
前置摄像机模块	DNM13359KR3Q7H56B		不适用

前红外摄像机	C5 14 14 65 55 57 EB 10	不适用
前红外摄像机模块	DN813335P73Q1QC37	不适用
LCD	G9N1345S13CPQCLA7+A2000000 0000000002B1+FXC12954AB00JW 49P+130152910001300010976112 63+00000000000000000000AB8H A51446SL00000000000000000000 000000000000000LCCJ2772JG5N LAA0002012	不适用
LCD-玻璃	FXC12954AB00JW49P+130152910 00130001097611263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 32 37 45 37 42 37 33 00	不适用
MLB	G2C1364097R0XDK8	不适用
未加工面板	G9N1345S13CPQCLA7+A2000000 0000000002B1+FXC12954AB00JW 49P+130152910001300010976112 63+00000000000000000000AB8H A51446SL00000000000000000000 000000000000000LCCJ2772JG5N LAA0002012	不适用
振动器电动机	GH7133229YS07478U+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:56

报告详细信息

报告 UUID: e8d2d32a-7eb8-4edc-9f0a-f2e167b3c667
报告日期: 2025-08-04 11:54:32 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名:
fFODDlex5QmJKENklyp2XPNZ2uPnDnUwdoou/d1AldCqtmWEP+EsTGW/RC5wE6Evz+U7+T4KeVQeC66Dq5pjm+39Lpeyb2eZDSMyxBT0Mx6umxr8up/qDd8hPtATTqXroK5rvv0xoS7XvQIS4fze7SLpttRzZZHsHKilzNqA28ny9S
TAN79RiZxbGnbv+3SlohGFW2Mhqchz+PH/DXmZg2jc07kkc93qpOeSyP5UqHLT3loZNnB1GBuYZAdwFBVDs0aYhjY7YBlk27YhVmsULkDe4Ev4W83nX13YRgoungw88F86RM/QSMJaeGMCaRr9olupONSNo/oFVimBZN4g==