



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: 台湾

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPad 9th Gen Wi-Fi 256GB Silver  
营销名称: iPad 9th Gen  
颜色: Silver  
RAM: 3GB  
序号: GL726LQNQV  
名称: iPad 9th Gen Wi-Fi 256GB Silver  
Wi-Fi MAC 地址: 58:64:c4:b9:f8:33  
内部机型: MK2P3  
A型号编码: A2602  
固件版本: 18.1.1  
区域: TA/A  
UUID: 000080300002581E3E63C02E  
ECID: 0002581E3E63C02E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:GL726LQNQV, 256GB

## 电池信息

序号:	C01222505V6LMKQD9	生产日期:	202222
充电次数:	427	容量:	7552 / 8557 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	86%
健康水平:	88%	温度:	30°C
Apple最大容量 (UI):	82%	Apple健康指标:	0

## 设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	00 00 02 12 04 71 D9 09		不适用
后置摄像机模块	DN82184GECZ1GD5BR		不适用
电池	C01222505V6LMKQD9		不适用
芯片板	GL726LQNQV		不适用
前置摄像机	00 00 00 00 00 00 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W225509SA0T6Y4D		不适用
LCD	FN122630VNSL87VBRS65P4HB25 DY9225620V8L9DHA5B91B671XX XXXXXXXXXXXXXXXXAYX		不适用
MLB	HNJ226402231288AV		不适用
NVME	0ba0188203091a33		不适用
未加工面板	FN122630VNSL87VBRS65P4HB25 DY9225620V8L9DHA5B91B671XX XXXXXXXXXXXXXXXXAYX		不适用
触摸ID	05 AD 14 08 13 13 50 18 D0 00 4B 76 28 C1 93 9C		不适用

## 软件信息

操作系统名称: iPadOS

操作系统版本: 18.1.1  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	耳机:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	Home 键:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
指纹:	成功	电池损耗:	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:00

### 报告详细信息

报告 UUID: 4ddf584e-b044-4968-a788-5b367cdcc404  
报告日期: 2025-04-10 16:55:01 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
数字签名:

I00sDB65pK6/QbT6tROax6TfpCWHFxQjeCGHRLaJGj6wgKmb3LHwsiB5YkZuQnMf08xHRVcc+PrzpjYNDUpofa+KMigEghcPbaKB1GS6702Uu2CzSYQJkJSQnktGDozgOjsspmXfStlC0zuadNwSoygr2Q+NdHZ07p61S1GOkMYNI6TnXZC0BKsypGkWUie9R/edKw7ntw5ejlO6ntY9Xz76eglQPh5iSDEbj74TI/eWYtC8k6rawjV6K/k9VyVfshbPYcX3JmyORpDb8Tizp87dWhGsShpfsCg24Lnw7KzEYqN6471ZcHXyv33DE4PUGIHQaC+ayxAX0a3JeDC0bg==

---

操作员

监察员