



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB White
营销名称: iPhone 12 mini
颜色: White
RAM: 4GB
序号: FFWD8PN0GPX
名称: iPhone 12 mini GSM+CDMA 128GB White
IMEI: 353023112923946
IMEI2: 353023112738716
MEID: 35302311292394
Wi-Fi MAC 地址: 44:f2:1b:8e:47:ab
内部机型: MGE43
A型号编码: A2399
固件版本: 18.4
区域: TA/A
原产国: Fremont USA
生产日期: 202044
UUID: 00008101000D28400E08001E
ECID: 000D28400E08001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353023112923946, 128GB

电池信息

序号:	F8Y0432ECHE02JN72	生产日期:	202043
充电次数:	1282	容量:	2042 / 2214 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	83%
健康水平:	92%	温度:	33°C
Apple健康指标:	240		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 35 42 46 38 34 45 33 00		不适用
后置摄像机	05 6E 44 23 12 38 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL04140K1TMC2T2Z		不适用
后置超宽摄像头	04 CD 52 17 12 88 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04220PAVN1N714		不适用
电池	F8Y0432ECHE02JN72		不适用
芯片板	FFWD8PN0GPX		不适用
排线	46 57 50 30 33 35 31 55 35 54 44 4D 56 46 59 41 46 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 5B 3D 4B 1B		不适用
前置摄像机模块	F0W043306UTN0DK7H		不适用
前红外摄像机	C5 04 91 65 35 51 E4 FC		不适用
前红外摄像机模块	DNM042724R3N9665M		不适用

LCD	G9Q0432J1L7LQHJAM+A1000000 000000000210+FXR0362350TPRR F90+170842560001350010985992 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000LYEH414DQH4M L3A0000012	不适用
LCD-玻璃	FXR0362350TPRRF90+170842560 00135001098599263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 35 42 46 38 34 45 33 00	不适用
MLB	C7H04440ES2PV204S	不适用
未加工面板	G9Q0432J1L7LQHJAM+A1000000 000000000210+FXR0362350TPRR F90+170842560001350010985992 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000LYEH414DQH4M L3A0000012	不适用
振动器电动机	GH70435414WN7PC8F+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:04

报告详细信息

报告 UUID: 8413a6a9-e106-484d-92b6-79531ecf041e
报告日期: 2025-04-18 11:58:29 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
O/ORydVdBpPuwJk1SvqbwDYBjgLzSRJhVpM6VIDHO3JFeneZnhRmEdARwNvAFgwWEoLy+iEWBTGWxsvCzlhwrFMou0UzZ/LLb1GJBg2Ep+luuOlFSuW170CmwPrgAcEf1O48pOlu+TLHXdG4ErtosaeQ/UZIGvarRQ/H6fZyyPTw
Kss5Nbs+Jxs+xneKfaioL1iIwFfUSFTTWkVew0kEx9cADr8Ky/DVfVq35fNFAOCZiUAAtZuLtyz2yoqdupdk868OaxBCo+N1W6L34oAkRahHwAoZNg4pvPL6RYhW6ju6+s5SqBZ8h+amwIw64971Eq9wCbghMa1/Fwe9g==