



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Pacific Blue
RAM:	6GB
序号:	G0NF65NT0D56
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI:	352292939055643
IMEI2:	352292938904601
MEID:	35229293905564
Wi-Fi MAC 地址:	5c:70:17:bd:a7:62
内部机型:	MGDF3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
生产日期:	202106
UUID:	00008101000E11191112001E
ECID:	000E11191112001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352292939055643, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011103913836, ICCID: 89886011157839361384, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y102538J9Q4C290	生产日期:	202102
充电次数:	2261	容量:	3593 / 3666 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	100%
健康水平:	98%	温度:	37°C
Apple健康指标:	181		

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 39 46 32 39 44 35 00		不适用
后置摄像机	06 CF 87 02 08 37 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81024T3XXH1HW1Y		不适用
后置超宽摄像头	08 D0 88 08 13 55 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN81025ERCWMR2613		不适用
后视摄像机	07 CA 17 09 16 05 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81023TTCRKDH719		不适用
电池	F8Y102538J9Q4C290		不适用
芯片板	G0NF65NT0D56		不适用

排线	46 57 50 30 35 31 32 5A 30 33 5A 4D 56 46 59 31 52 00	不适用
前置摄像机	28 28 B1 56 7B 7A 79 54	不适用
前置摄像机模块	F0W051607A4N0DP24	不适用
前红外摄像机	C5 04 D8 51 14 81 0C FA	不适用
前红外摄像机模块	DNM10213AM4N9645Y	不适用
LCD	G9Q1037W27VMRY1AZ+A100000 0000000000220+FXV03871SHJN7 7F93+39064250000130001018600 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000LYRJ0250EEKM L9A0000112	不适用
LCD-玻璃	FXV03871SHJN77F93+390642500 00130001018600263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 39 46 32 39 44 35 00	不适用
MLB	F3Y105502PXPV1MC	不适用
未加工面板	G9Q1037W27VMRY1AZ+A100000 0000000000220+FXV03871SHJN7 7F93+39064250000130001018600 263+0000000000000000000000 00000000000000000000000000 00000000000000LYRJ0250EEKM L9A0000112	不适用
振动器电动机	GH910414F5QM8RWAA+XQ5CC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 01:23:43

报告详细信息

报告 UUID： 364f3058-67c8-4d92-9cbd-7b299a788ed2
报告日期： 2025-05-21 13:34:26 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

OyQQW9kF6yyiLbHB0f9j7I5pTa3nZGFiadVHEOIzL51go8DwM/4CpJrFFJCEM1npRdCLBi2cf/wd0GnaylM3htvu0sLVmEqSGOG+JDQLVdDPZdDpKAKZUrQ/VBoP2fgwPHVQ2rZb5/E2bJQ6+DcOF2R0QpO4ArK9lxm5D3Yeh+JvhddmKbKy mf7b+Ib3RiLBWud9G9rCLFZYnQg5HcdEELJ2krqJPENdM4OJWL9scTJGSa0x44wdEdoh9WcwSaU1Pnsr1zl7cvSVZASO+OEFWH1CdF9z4nC2jcgjEaDNypcG+DXwc02KdA6sMsNJ021rBPCv8LYXY341KdDmi0JA==

