

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	WV70X6C6LP
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
IMEI:	355975765950427
IMEI2:	355975766986313
Wi-Fi MAC 地址:	98:0d:af:16:9f:68
内部机型:	MU7E3
A型号编码:	A3106
固件版本:	17.6.1
区域:	ZP/A
UUID:	000081300011519426E8001C
ECID:	0011519426E8001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355975765950427, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466011701989261, ICCID: 89886017157819892550, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DGX600JFR00006TU	充电次数:	451
容量:	3840 / 4395 mAh	损耗程度:	13%
充电量:	92%	健康水平:	87%
温度:	26°C	Apple最大容量 (UI) :	88%
Apple健康指标:	122		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 32 34 36 38 30 38 36 41 00		不适用
后置摄像机模块	DN83335Q6DJ1RXL54		不适用
后置超宽摄像头模块	DN83331CT7D24256T		不适用
后视摄像机模块	DN83345NJSP1W231U		不适用
电池	F5DGX600JFR00006TU		不适用
芯片板	WV70X6C6LP		不适用
前置摄像机模块	GCFGY10088S0000043		不适用
前红外摄像机模块	F8P33040U211XFCHH		不适用
LCD	G9N3327T23C1PHRAE+A1000000 000000000230+FXGGXD02GAE00 004MB+90000000000000000000 0000+3326T0000000NM000000A D7ZG50341YU0000000000000000 0000000000000000NVAY8L3060 TUFRS4A0002012		不适用
LCD-玻璃	FXGGXD02GAE00004MB+9000000		不适用

	00000000000000000000	
光传感器	30 33 31 31 32 34 36 38 30 38 36 41 00	不适用
MLB	G2CGYN00ZMN0000DEZ	不适用
未加工面板	G9N3327T23C1PHRAE+A1000000 000000000230+FXGGXD02GAE00 004MB+90000000000000000000 0000+3326T0000000NM000000A D7ZG50341YU0000000000000000 0000000000000000NVAY8L3060 TUFRS4A0002012	不适用
振动器电动机	GH7GXT3117W00000L2+85BB3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:08

报告详细信息

报告 UUID： e2ab0ca1-2067-4c23-b493-9052b05a6ef1
报告日期： 2025-03-31 14:07:01 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

QQayo5VUmZXADgmPzLsUFBatZosdaLYJ5asW+JHWB16SIbU1fhpcQcRLp//Fm81JqeA9axvJlap3o5gsJ06qqFDnE6VTRieJLm+wgnZtkUBsZcOyP7TgsYQbTJBX7LXRuMXhphGxZLw/t1uCicQcMbkhav2B/QA5RFtuLKy+72Etyzg11eIT/IDt/+U845xFZZfGAjlIrAM5aLkXBTqU9v1y4hw2SX6lZPCryyJMA9GAVsbr2PW+8KRASblxX634XEQ2o/Hhg7C/96FOrpYbPX2iCFc4494yg1jAwW2t+f6isJGqXDbdWluO00q/FRgIY4fdk0oiNEDAZN8gLW4wg==

操作员	监察员
-----	-----