



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
营销名称: iPhone 14 Pro Max
颜色: Space Black
RAM: 6GB
序号: FF6YHF09QD
名称: iPhone 14 Pro Max 5G 128GB Space Black
IMEI: 356266768570035
IMEI2: 356266769207686
Wi-Fi MAC 地址: 8c:98:6b:d3:9b:90
内部机型: MQ9P3
A型号编码: A2894
固件版本: 18.4
区域: TA/A
原产国: Fremont USA
UUID: 00008120001155A40203C01E
ECID: 001155A40203C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356266768570035, 128GB
SIM卡: IMSI: 466924134067678, ICCID: 89886920041340676789, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D244484VU20J790	生产日期:	202244
充电次数:	439	容量:	4107 / 4297 mAh
损耗程度:	5%	充电量:	54%
健康水平:	95%	温度:	30°C
Apple健康指标:	102		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 41 39 37 35 30 33 30 30 00		不适用
后置摄像机	25 CC 84 11 02 52 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82431TEKU1CDK28		不适用
后置超宽摄像头	23 CA 30 04 03 12 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82433X1UL1M2K1F		不适用
后视摄像机	23 CA 32 13 20 20 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF24252PRD1CY03F		不适用
电池	F5D244484VU20J790		不适用
芯片板	FF6YHF09QD		不适用
前置摄像机	78 00 21 16 CC 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF24242MLX1CXC29		不适用
前红外摄像机	C5 24 92 55 34 C2 0A E9		不适用
前红外摄像机模块	F8P242229H715F4J8		不适用
LCD	G9N2464MB4514YDA6+A1000000		不适用

000000001D0+FXC23662KA41V3
C9E00000000000000000000000000000
00+246420000000NC000000ACB6
EA1241BP0000000000000000000000
000000000000NJLC8K4255QV9
RSBA0012012

LCD-玻璃 FXC23662KA41V3C9E0000000000 不适用
0000000000000000

光传感器 30 33 31 30 41 39 37 35 30 33 30 不适用
30 00

MLB F3Y24760GWM1L9XC 不适用

未加工面板 G9N2464MB4514YDA6+A1000000 不适用
0000000001D0+FXC23662KA41V3
C9E00000000000000000000000000000
00+246420000000NC000000ACB6
EA1241BP0000000000000000000000
000000000000NJLC8K4255QV9
RSBA0012012

振动器电动机 GH72473AAYP1H5P8R+XAQ2XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:04:06

报告详细信息

报告 UUID: 1a5ea007-a0c8-41e8-b7eb-b335e656a0bc
报告日期: 2025-04-11 17:30:17 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

iQWm0a1nqCWH12B585+LPuwMJ2+MZknUqtrRS3JadiZ6tybKjQF2WvGBuusf4vFWl4Ar1nmBdHM4arnqPp9ed+ZHL7/0gd7wgFsuJWsaEluMyq9k3Rk04s/HM7C3vmjw9ZeBWwYVccd+YAnWQRQOXR1b5yNAHBBWF8S017P
M3QGAFCl1D040wPx5xgeSblX4m+2EO2rfC5lcmh0ThqweePMifwQ/v5MBPXyB3XseZa3sQPdqBgA1pBg8H8b3usmDMSPD02mHzWpxd7KP2MMbF4Fw0viaSck1G9rzJZ3FkBdfA5CBBjr8mgFrNqCcJk2HkEbR0pNbvJw==