

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：QC007

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Deep Purple

RAM：6GB

序号：XL9K45V7W2

名称：iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple

IMEI：354569160880940

IMEI2：354569160757908

Wi-Fi MAC 地址：a4:cf:99:26:66:36

内部机型：MQ1F3

A型号编码：A2890

固件版本：18.0.1

区域：TA/A

UUID：00008120000025A11180C01E

ECID：000025A11180C01E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:354569160880940, 256GB

SIM卡：IMSI: 466891007766182, ICCID: 89886891000417161823, 插槽：1

电池信息

序号：F5D22837FSA21PK7N

生产日期：202228

充电次数：517

容量：2723 / 3181 mAh

损耗程度：15%

充电量：51%

健康水平：85%

温度：30°C

Apple最大容量 (UI)：86%

Apple健康指标：197

设备组件

所有已验证的组件：		通过
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 38 44 33 31 37 31 36 37 34 00	与原件相同
后置摄像机	23 6B 40 06 01 47 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN82354RV2H12J54N	不适用
后置超宽摄像头	21 CE 45 13 11 34 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23536S1K15FY2P	不适用
后视摄像机	1C D3 00 16 01 17 00 00	不适用
后视摄像机模块	DN82342KSR115F916	不适用
电池	F5D22837FSA21PK7N	不适用
芯片板	XL9K45V7W2	不适用
前置摄像机	05 18 09 60 6A 21 00 00	不适用
前置摄像机模块	GCF22850KU51CX826	不适用
前红外摄像机	C5 24 18 51 25 82 FA EA	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23378LJM15F6RP	不适用

LCD	G9P2352UM1N14YCA7+A100000 00000000001B0+FXC22251V0W1 TRJ9P0000000000000000000000 00000+2352U00000000PV000000I C8HK60047BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K272 083ZRS9A0002002	不适用
LCD-玻璃	FXC22251V0W1TRJ9P000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 44 33 31 37 31 36 37 34 00	不适用
MLB	F3X23720KFW1JTK3	不适用
未加工面板	G9P2352UM1N14YCA7+A100000 00000000001B0+FXC22251V0W1 TRJ9P0000000000000000000000 00000+2352U00000000PV000000I C8HK60047BO0000000000000000 00000000000000000000HC1K272 083ZRS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH723354B3G1FMM81+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		
总体：	成功		
测试时间：	00:07:42		

报告详细信息

报告 UUID：9317502d-576a-44a9-afaa-4d80bbce135b
报告日期：2024-11-13 02:40:42 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

cBy2LPewxvkNr2CXNTECzS6f4MeRdWHtfDrBLUVzYcH7d9gbk0aoAt0vp1PB3GMUlgNVJ/koWoOkM12pwqMxgKgE2sGJ8HAEOCliZSgWpZiaL1CRkLeMEemyEOdbI/5iYbnlWzAW43b8LIfoeOw1l8pGfrYkndnUACzmAeYYIJRikG
SiXK4yLFLvKNDwZZjjaxi9hL9H/OHTwOejasp9TFKE1HoDG0zfVPjXkNDAsYQKu0bySaskIntn0VgOwBP7WMXe06HtAbHFAUM9aMk9IJMcKy2lhaOKy6Z7ZfSiVBbJlPnl5D/inbgHFloGaxEkeY87SY3NQJhy3pJDCZ62A==

