



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称：	iPhone 14
颜色：	Starlight
RAM：	6GB
序号：	HWF047RXML
名称：	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI：	356150800228895
IMEI2：	356150800386412
Wi-Fi MAC 地址：	28:c1:a0:d9:57:ea
内部机型：	MPUR3
A型号编码：	A2882
固件版本：	18.0
区域：	TA/A
UUID：	00008110000479003A61401E
ECID：	000479003A61401E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:356150800228895, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466977602559505, ICCID: 89886971706761594475, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG932140EX122WLAU	生产日期：	202321
充电次数：	637	容量：	2790 / 3259 mAh
损耗程度：	15%	充电量：	37%
健康水平：	85%	温度：	33°C
Apple健康指标：	180		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 45 42 38 37 31 36 36 46 00		不适用
后置摄像机	24 CC 34 11 08 42 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF31942DQL17RQWQ		不适用
后置超宽摄像头	29 D3 19 05 03 28 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM31921SCR169M1H		不适用
电池	FG932140EX122WLAU		不适用
芯片板	HWF047RXML		不适用
排线	46 57 50 33 31 32 33 44 50 44 59 51 39 34 38 43 52 00		不适用
前置摄像机	12 08 24 68 CD 27 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN83143HGL21CYG3X		不适用

前红外摄像机	C5 24 53 65 35 8C 0B F7	不适用
前红外摄像机模块	F8P31911JAU15F3GP	不适用
LCD	G9Q3082V1981502A7+A10000000 000000001A0+FX924541TAH15Y9 9B+0A00426900011900145451698 3+3081U0000000Q2000000JD2C MH0986BN000000000000000000 0000000000000000LY5L0638KW0 RS3A0012002	不适用
LCD-玻璃	FX924541TAH15Y99B+0A0042690 00119001454516983	不适用
光传感器	30 33 31 30 45 42 38 37 31 36 36 46 00	不适用
MLB	HG932170BWW1JRFA7	不适用
未加工面板	G9Q3082V1981502A7+A10000000 000000001A0+FX924541TAH15Y9 9B+0A00426900011900145451698 3+3081U0000000Q2000000JD2C MH0986BN000000000000000000 0000000000000000LY5L0638KW0 RS3A0012002	不适用
振动器电动机	GH931743GCN1FVDAY+XPCC2C	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:00

报告详细信息

报告 UUID: 57ac3b48-ab7b-4625-9c43-cd5968231e26
报告日期: 2025-06-19 09:17:50 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

KsnXoqN3/U52ly2qiXFuch+6Wfud8ct9qh4Yj104dWdGHO//Z1WmxGdpX851Owm3pN9sAueKoPguDYfdyUJsKE0TbHZ6dBpDAaGcew6Mv+nf98ya1Gr8GnUQKIKO1w42AbqT4d/nHRSI8zZJZR63p6TeQ1WlvLqJd9g7epWYVvmt
dnVy31L0gNQJB3PMUZAQWQsX7NW4ED9IvgvED1KLH8MrtWfkpCEe720N3od14B8o8dAtxB/ynBzJJNhi3OOvKqdgELDO8M2oucBoTNT0J55yPNxspMikc2TXhqzRp6MUBIIMybyHvtsDcqK3rQw1+Qe9OjIQN5U3SWz6lg==