



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 12
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: FFYDWR6Y0F11
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 359708824740976
IMEI2: 359708824606839
MEID: 35970882474097
Wi-Fi MAC 地址: 8c:ec:7b:0f:44:3e
内部机型: MGJE3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
原产国: Fremont USA
生产日期: 202051
UUID: 00008101000D6C8A0102001E
ECID: 000D6C8A0102001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359708824740976, 128GB

电池信息

序号:	F8Y0482022DQ68721	生产日期:	202048
充电次数:	1728	容量:	2302 / 2798 mAh
损耗程度:	18%	充电量:	61%
健康水平:	82%	温度:	32°C
Apple最大容量 (UI) :	82%	Apple健康指标:	411

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 37 45 45 30 32 46 46 00		不适用
后置摄像机	06 CB 38 22 00 06 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL04962ECYMFGR2T		不适用
后置超宽摄像头	07 6D 19 12 17 59 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL04964V69N1N96A		不适用
电池	F8Y0482022DQ68721		不适用
芯片板	FFYDWR6Y0F11		不适用
排线	46 57 50 30 34 36 31 56 4E 53 46 4D 56 46 59 41 53 00		不适用

前置摄像机	58 2C 06 C1 55 86 83 28	不适用
前置摄像机模块	G8R0456L9SGN0DM2P	不适用
前红外摄像机	C5 04 96 61 65 C8 EF FA	不适用
前红外摄像机模块	FX8042783QMN96954	不适用
LCD	GVC04630U75LQHLAV+A1B80ALT 25B145614200+FXR02973V7JPFF K9M+23078254000139001122597 263+046214MHP2GXAJ1RRAG J6042610ERN6W4AG0A0D3581B 2AJ1CYN185E01JRQ4DL1LLS6H4 15BZ2WML6A2222204	不适用
LCD-玻璃	FXR02973V7JPFFK9M+230782540 00139001122597263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 37 45 45 30 32 46 46 00	不适用
MLB	FG105140FZ3PRVWA8	不适用
未加工面板	GVC04630U75LQHLAV+A1B80ALT 25B145614200+FXR02973V7JPFF K9M+23078254000139001122597 263+046214MHP2GXAJ1RRAG J6042610ERN6W4AG0A0D3581B 2AJ1CYN185E01JRQ4DL1LLS6H4 15BZ2WML6A2222204	不适用
振动器电动机	GH704963CUDN6DC8Y+ZTCCM2	不适用
iOS附件	2B4A54A83F6E713FF69C1D50137 41115	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:05:51

报告详细信息

报告 UUID： eec1e230-a220-48a7-8f8e-33cd76c7b5cc
报告日期： 2025-05-21 14:55:09 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

JW8+d11XswP0nmyD5ySaQO4dAg2YVBo7oyAF5UtcH4lIZUrT3zQzo85Gll4RThG4zmD8lcf+uUzD5C5uCAZVHfNFzPP9hhOcf3fjHVykyGc6XIXQAmo91zOZEgqwYuUWeitaLT6IS3Mtj4ImUslEc3m7o/IN8NduogY09TM++7Y+GwUV0KpCb1CKbQHdmua6d7PCAYNKuHNfcrTkIN4l7TctQTuld/wFErO+Y4R+ei7cuH8ZT/m4sYJpYdRvL6+VsbU8OdlSKWX9/Q556NPYpYThx46V4RoMGcm6kRi0mYD8D+bL/O0lPJmXZyqGU19Yz6v8l1FLpXmXW8aqRg==

