



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: NF7VHX9VNV
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 354208272855074
IMEI2: 354208272208647
MEID: 35420827285507
Wi-Fi MAC 地址: a4:c6:f0:ab:4e:95
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110000E54AA02C2401E
ECID: 000E54AA02C2401E
EID: 89049032007008882600123949088749
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354208272855074, 128GB

电池信息

序号:	FG924450NKA18FNAA	生产日期:	202244
充电次数:	1347	容量:	3147 / 3208 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	17%
健康水平:	98%	温度:	36°C
Apple健康指标:	135		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 37 44 38 35 42 30 42 00		不适用
后置摄像机	18 CF 26 02 09 43 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL2421321FQ71711		不适用
后置超宽摄像头	19 CA 81 24 00 90 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM24155J2K0V4K1Z		不适用
电池	FG924450NKA18FNAA		不适用
芯片板	NF7VHX9VNV		不适用
排线	46 57 50 32 32 37 31 44 4C 50 34 51 39 34 38 44 43 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE BB 3F A4 E9		不适用

前置摄像机模块	DNM243344410KG147	不适用
前红外摄像机	C5 24 96 61 85 55 F7 F1	不适用
前红外摄像机模块	F8P24420A79Q1QG2D	不适用
LCD	GVH24160HSM5PAR+A1C529B0182AC1A32100+GHC234217RK17VP9M+0B0772770001330011306172630000000000000000000BP9DH47MP0ZHAB2C99G00000000000000000000LSBK383DHKJNL5ABA99BB8	不适用
LCD-玻璃	GHC234217RK17VP9M+0B077277000133001130617263	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 37 44 38 35 42 3042 00	不适用
MLB	FJ624671ETA0X7LB	不适用
未加工面板	GVH24160HSM5PAR+A1C529B0182AC1A32100+GHC234217RK17VP9M+0B0772770001330011306172630000000000000000000BP9DH47MP0ZHAB2C99G00000000000000000000LSBK383DHKJNL5ABA99BB8	不适用
振动器电动机	FTN24432GLG03398L+XPC2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:10:15

报告详细信息

报告 UUID： 999e7570-914d-4efa-8490-a161c613e9e3
报告日期： 2025-07-01 09:59:02 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

iLxDbuW7Mz3St7qTqF7TjCYRuW01mftOlF2OoUbcOkLLKdNhyAcn/0DE/zfIT5ZKKovZjrwi3vwUR44MpN7gOeWBfz9K4bOTB9VCIPLY4/xp08Yub0FjDjwR9rEGNOVp9CT7+BonaSa9OT0i6dNgHTLNhEJ4mes5bHvhEuSse nLNDveaRlC2e0a75QycfRT8HVJ1ziBlOgy+y6PzT653Bifwq2a42KiHJEYxtuXXKB86tLF2YFOu8FzhGb72vpt2j4iRI/9nCSibTL0/H5i6ODvmLfZ49AlooA0Nfigtd0bvmYWMkQuCBRPEQKnEDh2yMTfYwuXgisBAMw==

