



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Midnight  
RAM: 6GB  
序号: K9JX00WX0Y  
名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight  
IMEI: 359322445733855  
IMEI2: 359322446252541  
Wi-Fi MAC 地址: ec:28:d3:c9:82:35  
内部机型: MPUF3  
A型号编码: A2882  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000215413CD9401E  
ECID: 000215413CD9401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359322445733855, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466977610107217, ICCID: 89886971910763671121, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG92517159B22XP6R	生产日期:	202251
充电次数:	1155	容量:	3152 / 3259 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	48%
健康水平:	96%	温度:	34°C
Apple健康指标:	156		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 30 31 43 38 37 35 37 43 00		不适用
后置摄像机	22 CD 15 11 05 05 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL25241F6617RRB1		不适用
后置超宽摄像头	23 CC 47 23 12 00 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM252515N4169M36		不适用
电池	FG92517159B22XP6R		不适用
芯片板	K9JX00WX0Y		不适用
排线	46 57 50 32 34 35 36 34 32 31 4A 51 39 34 38 43 39 00		不适用
前置摄像机	44 24 18 36 CC 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W251317G91CYF45		不适用

前红外摄像机	C5 24 D2 61 04 43 0E 03	不适用
前红外摄像机模块	F8P252315JS15F3YJ	不适用
LCD	GVC25260Q0K1503AG+A0DD29B D27B147522622+FX9243725R515 Y990+0A003266000118001504510 983+00000000000000000000FAC5 C52MP18CM820758UUW0000000 10000000000000000LQ4K3327C 2HRS3ABBBBBB0	不适用
LCD-玻璃	FX9243725R515Y990+0A00326600 0118001504510983	不适用
光传感器	30 33 31 39 30 31 43 38 37 35 37 43 00	不适用
MLB	HG930160XZZ1JRFAC	不适用
未加工面板	GVC25260Q0K1503AG+A0DD29B D27B147522622+FX9243725R515 Y990+0A003266000118001504510 983+00000000000000000000FAC5 C52MP18CM820758UUW0000000 10000000000000000LQ4K3327C 2HRS3ABBBBBB0	不适用
振动器电动机	FTN25072BPJ1FVC8T+XQC1AD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.5  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:17:22

### 报告详细信息

报告 UUID: ec81433b-8585-46c2-93d7-5ccc58115ee0  
 报告日期: 2025-07-07 11:48:05 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
 数字签名:

ICpajlS36oAYdoYwgy17ma05Tk1ejU4Nmrw75/SBgM7guBCiyNjyt5NooYhwOL/kqtDxULFe1IbLs6BCIR25CJN5lk4xAdoVGZajbWpkUHWGDHh7sXL+B2A8pfAL84zdB1HYVXgUqVJw4O05gU6cudh3Bx6GL+daoq/eocRsl0c9pMrGstVAg6CsWkbofzy0PHksZCXFC7qLDEEDvh9aCRqWje9ww3wagky9yDuarUilXX4U3wMiXmoT8+DZB5c2WmTlmeCaKBSIEJ7T4i5yGvo2jaFxAjuXrS2OwwMKGx9922BUpYoOuJpks8Ok/IVTwxvG1nMGts9fIQO==