



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称: iPhone 13
颜色: Blue
RAM: 4GB
序号: T6J2HLJQ31
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI: 351133756214726
IMEI2: 351133756769406
MEID: 35113375621472
Wi-Fi MAC 地址: 04:68:65:86:62:8f
内部机型: MLPK3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008110000C6DC91AF8801E
ECID: 000C6DC91AF8801E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351133756214726, 128GB

电池信息

序号:	FG91417351R18FM4J	生产日期:	202141
充电次数:	368	容量:	2782 / 3208 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	63%
健康水平:	86%	温度:	33°C
Apple健康指标:	295		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 30 39 44 45 36 43 30 43 00		不适用
后置摄像机	14 CE 45 22 10 14 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF1437M4CZQ59TCF		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 39 05 14 51 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF1382824YQ59R15		不适用
电池	FG91417351R18FM4J		不适用
芯片板	T6J2HLJQ31		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 32 36 36 58 35 51 39 34 38 44 34 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 5A C1 14 A4 53		不适用
前置摄像机模块	F0W13710E7VQ7GJ66		不适用

前红外摄像机	C5 14 14 51 85 51 0B EE	不适用
前红外摄像机模块	F8P141710K8Q1QG4L	不适用
LCD	G9Q1401FEE4PR5QAX+A2000000 000000000201+FXR11963Y7K17V P9A+030052460001370011466022 63+00000000000000000000AB9R B80905BJ000000000000000000 0000000000000000AS6J326QDT7 NJ4A0002012	不适用
LCD-玻璃	FXR11963Y7K17VP9A+030052460 00137001146602263	不适用
光传感器	30 33 31 30 30 39 44 45 36 43 30 43 00	不适用
MLB	G2C1436107H0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q1401FEE4PR5QAX+A2000000 000000000201+FXR11963Y7K17V P9A+030052460001370011466022 63+00000000000000000000AB9R B80905BJ000000000000000000 0000000000000000AS6J326QDT7 NJ4A0002012	不适用
振动器电动机	FTN135230JG033987+XQB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:05:15

报告详细信息

报告 UUID: 17b2b97e-8686-4227-95e4-b1ff7ba6a04d
报告日期: 2025-06-10 09:38:46 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7

数字签名:
Ela7WXVQudEvDYKfAsOvSZjtZ6RyBMa5WlfZqev8qqjJcityxGV+IKZgkIq8aeSayeLETybZske2spEcapXg1fwxjdrj9EnBKlBnlQSnPfma3NhCtI agYASQ2FioQDMp4cdQ/8dhzPOB7TOvAEBERl5cipMTWxfgDBUCxiemayptJQ
Oj8SA4VJnkl6m04HI82TXwWnJlCyBFcbqBZO0qTt7snsAlTzuhsokJbV3L4iVOk9F4XulcA0QdUBLTaFvgK+LZSgYQs0QXV708nlDvxiYHIQzCJdg9fSeo5P2ssTphiNN5p2PLtfseyYGEo9o0nkO1Ufedj3tLYkAfDfxDag==