



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
营销名称:	iPhone XS Max
颜色:	Gold
RAM:	4GB
序号:	F2LZ20H6KPH6
名称:	iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold
IMEI:	357294099286203
IMEI2:	357294099310979
MEID:	35729409928620
Wi-Fi MAC 地址:	64:c7:53:7f:af:0e
内部机型:	MT552
A型号编码:	A2101
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Zhengzhou, China
生产日期:	201928
UUID:	00008020000961841ED3002E
ECID:	000961841ED3002E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:357294099286203, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924296582102, ICCID: 89886920042965821023, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D925116DUJPK27K	生产日期:	201925
充电次数:	1300	容量:	2990 / 3100 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	53%
健康水平:	96%	温度:	34°C
Apple健康指标:	94		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	33 45 2D 38 38 42 43 32 41 46 31 00		不适用
后置摄像机	08 24 FA 52 28 52 62 B0		不适用
后置摄像机模块	DN892041CLGHYMX55		不适用
后视摄像机	08 24 FA 52 28 67 04 F6		不适用
后视摄像机模块	DN892051SCWJ1K97G		不适用
电池	F5D925116DUJPK27K		不适用
芯片板	F2LZ20H6KPH6		不适用
排线	46 57 50 39 32 31 31 42 4D 36 48 48 36 43 57 35 4C 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7E BC 14 C4 8D		不适用

前置摄像机模块	F0W92410MCHJH8617	不适用
前红外摄像机	C5 84 D5 5D 25 43 11 F9	不适用
前红外摄像机模块	FX89253U8PPJDHP57	不适用
LCD	FXG8472LS5VJLQ9N+132200906 80166078719776913+G9N9046KM 7MJ4F84M+A20000000000000002 20+9042KC97J6F0WK000MPBGN D85060JMGKDRJ1F8C0A5605C4 CYNR11501XD0034AA0RB0H4516 B6F850605RGAA91K0BLQG5R	不适用
LCD-玻璃	FXG8472LS5VJLQ9N+132200906 80166078719776913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 38 42 43 32 41 46 31 00	不适用
MLB	F3Y927603BXJJ05D	不适用
NVME	0b2002b3c1b8325d	不适用
未加工面板	FXG8472LS5VJLQ9N+132200906 80166078719776913+G9N9046KM 7MJ4F84M+A20000000000000002 20+9042KC97J6F0WK000MPBGN D85060JMGKDRJ1F8C0A5605C4 CYNR11501XD0034AA0RB0H4516 B6F850605RGAA91K0BLQG5R	不适用
iOS附件	284EAD4A4B40713FF69C1D5009 675C0F	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:49

报告详细信息

报告 UUID： e2d5edde-495c-417d-97ef-65251d573e86
报告日期： 2025-05-19 17:47:15 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

fHhHVc321oiHWwL_oaoTfn/6dKYmh3dPHehPHshECac2TTrledOQKTE/af8dYNT+SBMcV3mzbhAaMeHRe2gS6ZL/AeajrI/DJ1wGnLMGHpdBAtQ45MDzJF4d+CUe5IoJnqGQfp4M3VSbsfAOq/tLhLrsR8NCU0RuOmff53COSpp5BZ
vmaPWjHG5IDTjQnkbC7FviLJkGA9z1T8Tlwwox7YmNb9IY5DUHfksGkxRoXfRWKrkCGTaK4lwGY/4c/ut8ZvsJRsfIjxCJ1woKEmBlBykOwdL4nBjx3AGhbAXDYrX4a6BHsYLZZBBCWvBmKrM7pk9Gzzft507dZOSaT7Tw==

