



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	JYPM2V3X7M
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
IMEI:	358560158523556
IMEI2:	358560158504150
Wi-Fi MAC 地址:	10:a2:d3:02:90:ee
内部机型:	MU793
A型号编码:	A3106
固件版本:	18.0
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000174A914C2001C
ECID:	000174A914C2001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358560158523556, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466011202613753, ICCID: 89886012137826214357, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DH1U01YHF00006TU	充电次数:	348
容量:	3713 / 4395 mAh	损耗程度:	16%
充电量:	84%	健康水平:	84%
温度:	32°C	Apple健康指标:	152

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 38 31 43 31 37 46 30 34 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3502CK6Y1RXLKN		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL349613BT24264T		不适用
后视摄像机模块	DN83512HL2C1W232V		不适用
电池	F5DH1U01YHF00006TU		不适用
芯片板	JYPM2V3X7M		不适用
前置摄像机模块	F0WH1K00HP30000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ34962U3C1XF68P		不适用
LCD	G9N3513V6791PHRA0+A1000000 000000000130+GR9GZM00NK600 004MB+90000000000000000000 0000+3512V0000000NS000000JD		不适用

	C7MG2117BU0000000000000000	
	000000000000000000NYATAL4940	
	3K4RS4B0002012	
LCD-玻璃	GR9GZM00NK600004MB+900000	不适用
	000000000000000000	
光传感器	30 33 31 31 38 31 43 31 37 46 30	不适用
	34 00	
MLB	G2CH2400BQU0000DEY	不适用
未加工面板	G9N3513V6791PHRA0+A1000000	不适用
	000000000130+GR9GZM00NK600	
	004MB+90000000000000000000	
	0000+3512V0000000NS000000JD	
	C7MG2117BU0000000000000000	
	000000000000000000NYATAL4940	
	3K4RS4B0002012	
振动器电动机	GH7H1M60PJ600000L2+8BAC3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS

操作系统版本： 18.0

1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:07:18

报告详细信息

报告 UUID： 748a58d8-c5c5-45db-a670-84faaed0de10

报告日期： 2025-05-16 15:06:16 (+0800)

软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名：

EXzdR9hBaxf0UguH632Z/1sqGME23SXYZ0C3gKON2cso6hvjtg0laqai5FoDJ7iDBvENA2UhcxlV510IIS0J3FgzAkNPYxl1Zb7whbZeRwJyvpDpW9tE1Lt0uubFL2RVE+uFGRLiTnBTIIWxUiHkl8V15rG6MckBCha51xSq7jAtBnUf0dcCqo7r0NxD4QLaQHLLrLjYhgDcWPNpT0b5C36UDHDXot+wN6PDAb5RPh+vRZrUzOvNiFCvKaQMDU/Jf246b8H8fCnK0ncKuvUZFPfV/xQ4ySwRTWIQSoWJzRwEpth3GWoL2D5oW7Us4tfynLU/ztm9sCyS5uvExmw==

操作员	监察员
-----	-----