



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
营销名称: iPhone 12
颜色: Purple
RAM: 4GB
序号: XLHDJVP4XD
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Purple
IMEI: 351696729566042
IMEI2: 351696729602904
MEID: 35169672956604
Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:a6:89:a8
内部机型: MJNP3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 00008101001C092A0CD1001E
ECID: 001C092A0CD1001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351696729566042, 128GB

电池信息

序号:	FG911070070Q68C3B	生产日期:	202110
充电次数:	780	容量:	2455 / 2798 mAh
损耗程度:	13%	充电量:	73%
健康水平:	87%	温度:	31°C
Apple最大容量 (UI):	87%	Apple健康指标:	347

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 30 34 36 44 42 39 45 00		不适用
后置摄像机	06 CB 49 18 00 80 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL11242AA8MFGR2G		不适用
后置超宽摄像头	09 6F 79 18 08 11 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL11330BEQN1N98G		不适用
电池	FG911070070Q68C3B		不适用
芯片板	XLHDJVP4XD		不适用
排线	46 57 50 31 30 33 33 34 4B 39 51 4D 56 46 59 31 42 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 B2 71 D8 B6		不适用
前置摄像机模块	DNM1065KU6JN0DN1X		不适用

前红外摄像机	C5 04 D9 61 55 C5 13 F8	不适用
前红外摄像机模块	F6D10561629PMD715	不适用
LCD	GH310620J6ALQHLAG+A1A6114 C03B104323200+G4M042217LRP FFK99+2405624800013600112460 1263+10613QC3P2GXAJAJ1MPAG J610378PCBN6W4AP110EH163C 4AJ1G5Y2Z1127ZVQ4DLAWHS4J 0340FHDMH4A3344333	不适用
LCD-玻璃	G4M042217LRPFFK99+240562480 00136001124601263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 30 34 36 44 42 39 45 00	不适用
MLB	F3X11660MKBPRVWD	不适用
未加工面板	GH310620J6ALQHLAG+A1A6114 C03B104323200+G4M042217LRP FFK99+2405624800013600112460 1263+10613QC3P2GXAJAJ1MPAG J610378PCBN6W4AP110EH163C 4AJ1G5Y2Z1127ZVQ4DLAWHS4J 0340FHDMH4A3344333	不适用
振动器电动机	GH711346KA2N6DC8Z+XQCCM2	不适用
iOS附件	2F3D956366BD8077F7463523162 2CFE7	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:13:51

报告详细信息

报告 UUID： 6776f1f0-51f7-44ae-91d6-141674a462fe
报告日期： 2025-05-22 10:59:18 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：
TovEFUsWm25X/C3YHyZgcmbPBh/2EPnWrwSMFQQLaioYKfTHA7j2DswS1Q00G13AiVVGxYXGonDGNK+snZORPOD355XaMI8910efl9UQPrpNwjUIMjHRwWVLrOqJULI+awe1PgwmJAOcTKL2ZpdH0r/H+HgEZ2u7Ti3O9gLA4yh7d1
SnDWc4dmKdKh2ZTB0/Tkd0paVYf0kwSpaDls9wtVex0chis0Sfa3/Gtuz1kzUE76EFqeLJS0RB2XhV+K8DrNiWVv+TRYtsGtWftqcXDuNQERlIbNS9aFXbECxYUHO5CzgXjA6bspU9Smzl9VbPY1cTNGKutmHMiC5BTURA==

