



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black
营销名称:	iPhone 12
颜色:	Black
RAM:	4GB
序号:	G6TF36HJ0F0X
名称:	iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black
IMEI:	359708825803179
IMEI2:	359708825996817
MEID:	35970882580317
Wi-Fi MAC 地址:	14:d1:9e:c9:9f:25
内部机型:	MGJA3
A型号编码:	A2403
固件版本:	18.3.2
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202103
UUID:	00008101000119190EE8001E
ECID:	000119190EE8001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:359708825803179, 128GB

电池信息

序号:	F8Y11310UX0Q6872K	供应商:	F
生产日期:	202113	充电次数:	0
容量:	2870 / 2798 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	100%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 44 35 31 45 39 36 30 00		不适用
后置摄像机	07 CC 86 01 14 68 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL052239DNMFR2S		不适用
后置超宽摄像头	07 6C 40 19 02 67 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL0485017MN1N94B		不适用
电池	F8Y11310UX0Q6872K		不适用
芯片板	G6TF36HJ0F0X		不适用
排线	46 57 50 30 34 37 36 4D 32 39 41 4D 56 46 59 31 39 00		不适用

前置摄像机	30 25 01 F9 B1 7F 85 07	不适用
前置摄像机模块	DNM10568MBVN0DN9P	不适用
前红外摄像机	C5 04 D3 49 96 15 0D 04	不适用
前红外摄像机模块	DNM05230BZAN9676N	不适用
LCD	G9P1016F5ENLQHKAY+A1000000 000000000110+FXG04324FL2PFF K7B+240612500001330010896162 63+1015G8E3P2GXPAJ1MPAGJ6 039138N5N6W4AH090R0516A6AJ 1CYN1F0U06YZQ4DLA0LS6H5239 97UML6A0000100	不适用
LCD-玻璃	FXG04324FL2PFFK7B+240612500 00133001089616263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 44 35 31 45 39 36 30 00	不适用
MLB	C07102609RAPRVWD	不适用
未加工面板	G9P1016F5ENLQHKAY+A1000000 000000000110+FXG04324FL2PFF K7B+240612500001330010896162 63+1015G8E3P2GXPAJ1MPAGJ6 039138N5N6W4AH090R0516A6AJ 1CYN1F0U06YZQ4DLA0LS6H5239 97UML6A0000100	不适用
振动器电动机	GH705222D4TN6DC8E+XPCCM1	不适用
iOS附件	2D4AD970B9EC5104F7132BC315 4CB84B	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:09:20

报告详细信息

报告 UUID： aec5da28-6717-4a48-9e56-4599f49d4f22
报告日期： 2025-05-20 14:49:03 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

nXWRNPNQZC3Ru6+Z5hV5XVLVgfrNG9mP2DzlMozm7EXbNhpCFGartmXa41E71SwMkdNiRvHD2hYhpY21j4nQPZl40IZp72gTocEyV7fumHMF6LUNIQHl3hCx6mTLJB4r1JZdmcEcuSkdbfGuEWJS68r9CiwkHy0b10xfzqQAhmQ0X
yqDev82hdda/p8+f9YLMp2bhLGT6r717ByTe2dh74WbSS/3DjuP8Ju+XUfGqbHmerBZUR0b+OwDsB8PKlmSZOX3YmtJzQ4fPqdQa+HgBgOe+uWkzhFmWBffCYaRy/N3GeajJ+XSYUPzQehyQn4B39J4laQJaiY4LUq7gRuA==

