



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	NYPYK9L16J
名称:	iPhone 14 Pro 5G 128GB Silver
IMEI:	358168384160530
IMEI2:	358168383406132
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:07:b7:5a
内部机型:	MQ023
A型号编码:	A2890
固件版本:	18.6.2
区域:	TA/A
UUID:	0000812000046D6E1EE0C01E
ECID:	00046D6E1EE0C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358168384160530, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011500729457, ICCID: 89886015137702626366, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG904462K0FQ6893J	供应商:	F
生产日期:	202044	充电次数:	0
容量:	3410 / 3181 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	41%	健康水平:	100%
温度:	34°C	Apple健康指标:	81

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 34 43 38 30 36 37 43 00		不适用
后置摄像机	22 6C 44 18 02 97 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82377XMBQ12J543		不适用
后置超宽摄像头	22 CA 56 09 15 30 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23665R4H15FY1H		不适用
后视摄像机	21 CD 46 21 16 56 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2365LUMU15F95K		不适用
电池	FG904462K0FQ6893J		不适用
芯片板	NYPYK9L16J		不适用
前置摄像机	39 19 20 84 CF 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W239602W31CX74X		不适用
前红外摄像机	C5 24 17 51 36 52 F6 0A		不适用

前红外摄像机模块	F8P2343128215F2M3	不适用
LCD	G9P2405TLA014YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP237106KB1TR J9N0000000000000000000000000000 00+2405U0000000PN000000IC97 A11421BO0000000000000000000000 00000000000000HC3K3520JSM RS9A0003002	不适用
LCD-玻璃	FXP237106KB1TRJ9N0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 34 43 38 30 36 37 43 00	不适用
MLB	G2C241403JY1JTJ3	不适用
未加工面板	G9P2405TLA014YCAH+A1000000 0000000001B0+FXP237106KB1TR J9N0000000000000000000000000000 00+2405U0000000PN000000IC97 A11421BO0000000000000000000000 0000000000000000HC3K3520JSM RS9A0003002	不适用
振动器电动机	FTN236733LA1FMN8D+XPA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:31

报告详细信息

报告 UUID： 0909f5a0-0101-4e14-90fc-7f69db645609
报告日期： 2025-08-28 10:57:49 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

D2XmCos5kh68CCEMqiNAiOFeXYuzl94qedz7qBsgTRHzkqm9XE0b7H2F9uTt2ZDvoMstLD8LK9nQkkVfVs+DWatZ+OyyPMvrbjZuQ4YullDFe6/koAKOA1gwHOAmMxuOw0ZLMm9ozh080iNyioVWF670yP5DvGmslenrmGHjUriu
MG4xn8j2vCafZQJ/euK28J4rgWjxVHCDJLcQ2dT7zHXAF/28a6yKfZ3j8zNv4ZWmYfzs8o+sMYjpbDclz0OKw4QiOa22ou94YOjHCg6iU3+SNXCR6P+BpexdDY6Pg/85DoGP+iEI5IRiMRTDQa2wkaoRpKBfhxpVedfwn8iyA==