

硬件报告



客户详细信息

客户名称:	smartmobile	客户所在地:	Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blanco	擦除技师:	cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Blue
RAM:	4GB
序号:	NNW4HM9623
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Blue
IMEI:	355623128024155
IMEI2:	355623128008307
MEID:	35562312802415
Wi-Fi MAC 地址:	14:94:6c:18:bb:20
内部机型:	MLPK3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.3
区域:	TA/A
UUID:	00008110001A4D34112A401E
ECID:	001A4D34112A401E
查找我的iPhone:	未知 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355623128024155, 128GB

电池信息

序号:	FG9217507JM18FMAC	生产日期:	202217
充电次数:	1169	容量:	2827 / 3208 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	58%
健康水平:	88%	温度:	33°C
Apple健康指标:	167		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 36 30 45 41 32 38 30 33 00		不适用
后置摄像机	19 CF 65 23 05 08 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2147C4Q6Q59TA2		不适用
后置超宽摄像头	18 CE 84 23 05 49 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM218114K20V4K28		不适用
电池	FG9217507JM18FMAC		不适用
芯片板	NNW4HM9623		不适用
排线	46 57 50 32 30 38 34 34 51 52 44 51 39 34 38 44 47 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 5A 7A 98 E2		不适用
前置摄像机模块	DNM21860E9Q0KG13T		不适用
前红外摄像机	C5 15 14 51 65 42 13 F4		不适用
前红外摄像机模块	F8P22064U3MQ1QG5J		不适用
LCD	GVC21260SK1PR5RAS+A0BB1CL B09B104523470+FXT21030Y0E17		不适用

	VP92+0A010241000135001011602 263+00000000000000000009A2 NH47MP0ZHA92W023000000000 020000000000000000LS8J524B URLNL5ACCCCCD0	
LCD-玻璃	FXT21030Y0E17VP92+0A0102410 00135001011602263	不适用
光传感器	30 33 31 30 36 30 45 41 32 38 30 33 00	不适用
MLB	G2C22340AUV0X7LB	不适用
未加工面板	GVC21260SK1PR5RAS+A0BB1CL B09B104523470+FXT21030Y0E17 VP92+0A010241000135001011602 263+00000000000000000009A2 NH47MP0ZHA92W023000000000 020000000000000000LS8J524B URLNL5ACCCCCD0	不适用
振动器电动机	FTN218637SQ03398N+XGA1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:51

报告详细信息

报告 UUID： 6758568f-6b5c-479b-881e-2bec763524e7
报告日期： 2025-04-18 14:36:43 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

Qfiwaxy4FYJMeSzhXHSb1kekjF0kvfjAsBGpRmRmgyM4Fv0EhYsYy3hozlsCczkGJTIVra4o8pSJIRLgIpOqu3TOSMW/H9VBiiBH7N83yXrLLGGlqAQVAPmETfq53CxqpPB7CGYz1vcHRzkZCuoMubC4qKt3f8mWfoR4yavWVf+Qv8y8l5qsDyfyjozikp0Qr38iyJaxtdmgieWSu1KgLD9UueAHmaktd5Xfxz0l7KildmiifkOeYufp3qB8Xitd7sfFhCiZLwWdKMx.sXYutl1Xje7HBwddY4Wrw6287BTHdnrmFXyN/7k+b8BlisuCs7Jrq7Y3ZaADzpnqZ2UMxa7g==