



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

#### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

营销名称: iPhone 13 Pro 颜色: Sierra Blue RAM: 6GB

序号: CL9MYC6X2V

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

IMEI: 353103649023442 IMEI2: 353103649799009 MEID: 35310364902344 Wi-Fi MAC 地址: f8:c3:cc:31:16:cb

内部机型: MLVP3 A型号编码: A2638 固件版本: 16.1.1 区域: TA/A

UUID: 00008110001C70A00E06801E

ECID: 001C70A00E06801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353103649023442, 256GB

SIM卡: IMSI: 466977001068414, ICCID: 89886972104700544984, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y14360QH913RFB0 生产日期: 202143

充电次数: 2864 / 3076 mAh

损耗程度:7%充电量:33%健康水平:93%温度:30°C

Apple健康指标: 146

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 03183D77120F 不适用 后置摄像机 14 CD 90 05 07 11 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81422SM7SQ1NMCY 不适用 后置超宽摄像头 14 6C 93 08 08 58 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF1445DRQK02J011 不适用 后视摄像机 11 CB 79 14 22 72 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN81326PG22KGRP2Z 不适用 电池 F8Y14360QH913RFB0 不适用 芯片板 CL9MYC6X2V 不适用 排线 不适用 46 57 50 31 32 39 36 44 59 47 39

51 39 34 38 44 38 00

前置摄像机28 28 B1 5A C1 8E F8 86不适用前置摄像机模块F0W13770DAE0KG06H不适用前红外摄像机C5 14 91 59 85 11 F4 0C不适用前红外摄像机模块DN814024W09Q1QCB3不适用LCDG9N1423Y68UPQCKAV+A2000000不适用

NL8A0002001

LCD-玻璃 GLD13776M7L17VP9Q+0A078236 不适用

000137001135610263

光传感器03183D77120F不适用MLBG2C14450BA40X3XA不适用未加工面板G9N1423Y68UPQCKAV+A2000000不适用

NL8A0002001

Savage 50 61 0B AC C5 14 91 59 85 11 F4 不适用

0C 06 10 89 34 15 45 0E 0C

振动器电动机 GH714224R3T07428X+XAF1XX 不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 16.1.1

: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

#### 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 接收器: 扬声器: 成功 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: LCD彩色: 成功 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 陀螺仪: 后置麦克风: 成功 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:04

### 报告详细信息

报告 UUID: c2cab0fc-6002-4280-9a8f-93a0f0d65d44

报告日期: 2025-07-02 12:19:13 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

NSq3Dr7ti0P3ggtfurKTaQ182A7sRUxEonqvxShipvxp6adm6YRAKVxwSZ8qYuusR15z9PNWByQyx3uCZAl6BWGLHsOVbtaOoooespyKza7Vm/hDIJINcdwXMknWgDojk7CpIINdHETWZRFwGVrMk01Y0VPbExemcarMS74uFnf7ccZwDd3+pbSR7KBqvSC+uo/w4CnCL+hAZtpG+9KjBmbqzF/V5i2SL64RS2/yYCSs4cd7vgsVRc11Bp171arSyW366moFnmtl82oJJRWC77jj+/pXxooXTyNXyLt8Fn6oGKCG9mzFBp5zvl/ut26QxJDoQmmggCn/AJS/Ofv0uAw==

操作员	监察员