



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 5G 128GB Blue  
营销名称: iPhone 14  
颜色: Blue  
RAM: 6GB  
序号: FVDL4J6X60  
名称: iPhone 14 5G 128GB Blue  
IMEI: 350654411894637  
IMEI2: 350654411708712  
Wi-Fi MAC 地址: 88:20:0d:9b:88:32  
内部机型: MPVN3  
A型号编码: A2882  
固件版本: 18.3.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008110001E30CA1E41401E  
ECID: 001E30CA1E41401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350654411894637, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011901379588, ICCID: 89886019137813795882, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG923470UHX22XP6N	生产日期:	202234
充电次数:	878	容量:	2744 / 3259 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	45%
健康水平:	84%	温度:	30°C
Apple健康指标:	230		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 37 41 31 32 37 32 30 36 00		不适用
后置摄像机	1C CB 51 07 00 72 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82335J6LK17RQBH		不适用
后置超宽摄像头	1B CE 39 07 09 39 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82293CDYR16R81J		不适用
电池	FG923470UHX22XP6N		不适用
芯片板	FVDL4J6X60		不适用
排线	46 57 50 32 31 37 37 4C 56 46 47 51 39 34 38 44 50 00		不适用
前置摄像机	43 03 15 43 6B 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN82323M9JB1CYG2Z		不适用

前红外摄像机	C5 24 18 59 54 58 08 FB	不适用
前红外摄像机模块	HNQ23246P0P15F7U6	不适用
LCD	G9Q2341H08M1502AD+A1000000 0000000002A0+FXT22560SBV15Y 99G+350583150001240015745069 83+2337G0000000QT000000JC65 GL0737BN000000000000000000 0000000000000000AY5K265PKFQ RS3A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXT22560SBV15Y99G+350583150 00124001574506983	不适用
光传感器	30 33 31 30 37 41 31 32 37 32 30 36 00	不适用
MLB	G2C23630K321JRF3	不适用
未加工面板	G9Q2341H08M1502AD+A1000000 0000000002A0+FXT22560SBV15Y 99G+350583150001240015745069 83+2337G0000000QT000000JC65 GL0737BN000000000000000000 0000000000000000AY5K265PKFQ RS3A0002001	不适用
振动器电动机	FTN22832M3W1FVC8E+XQC2BD	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.3.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.18'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:45

### 报告详细信息

报告 UUID: f947ad2c-8ef3-4850-9750-a589ece92fa7  
报告日期: 2025-07-24 09:26:44 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1  
数字签名:

eyJGxkt493sJQOpNdcj/rkVodtHSPs+xjmkAE2WrrhYbmbdA5PojgsYT2cxqdbqdtLelohRoWVlJ0B9nC3FbdWgErJ5R4wkqbtT+2A0WE4ohT8yblm2sxM3OWhIS/qZ/j437hOKgLTww718bbioPok/FbJ75Sv8bWPB++ju30u9R0t  
zWiS6+PID2acr/6fl4ADLjU5T5viqARnYq0ck6CKEWZvGfa/+Aci7v6W6vkgLV4EvnXHsrrJfIjjzov8GrIqISx95/gog6LWpdo0JzFJxnFLNXf6KTv5Rw2Dygyvma7SfAHdsFeoQ03flPjZAWqNzvpEy+97jwQ2LoQ==