



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
营销名称: iPhone 15 Pro Max
颜色: Natural Titanium
RAM: 8GB
序号: JW4VTJ2P17
名称: iPhone 15 Pro Max 5G 256GB Natural Titanium
IMEI: 357164768224852
IMEI2: 357164768117791
Wi-Fi MAC 地址: 40:d1:60:03:72:56
内部机型: MU793
A型号编码: A3106
固件版本: 18.5
区域: ZP/A
UUID: 00008130000165503E41001C
ECID: 000165503E41001C
EID: 89049032007208882600186965599159
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357164768224852, 256GB

电池信息

序号:	FG9H6N0031200006TV	充电次数:	462
容量:	3816 / 4395 mAh	损耗程度:	13%
充电量:	37%	健康水平:	87%
温度:	33°C	Apple健康指标:	115

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 41 45 30 31 37 37 31 31 00		不适用
后置摄像机模块	DN84196GPCF1RXL7R		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL42110923242641		不适用
后视摄像机模块	DN84213BPFG1W2313		不适用
电池	FG9H6N0031200006TV		不适用
芯片板	JW4VTJ2P17		不适用
前置摄像机模块	F0WH5L01NBF0000042		不适用
前红外摄像机模块	HNQ41855WZP1XF67L		不适用
LCD	GVC41750AVY1PHTAR+A0C242AN 11B112113710+FXTH5000L5U000 04MB+90000000000000000000 000+00000000000000000000MA4		不适用

BH94MP20F2M4X87EUUW004000
020000000000000000AY8M1620
0PBRS4BFFF0FFF

LCD-玻璃	FXTH5000L5U00004MB+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 41 45 30 31 37 37 31 31 00	不适用
MLB	F3XH6Z016ZT0000DEY	不适用
未加工面板	GVC41750AVY1PHTAR+A0C242AN 11B112113710+FXTH5000L5U000 04MB+9000000000000000000000 000+00000000000000000000MA4 BH94MP20F2M4X87EUUW004000 020000000000000000AY8M1620 0PBRS4BFFF0FFF	不适用
振动器电动机	GH7H4T20U6Z00000L2+83BB3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:29

报告详细信息

报告 UUID: 6a3dae97-6a4d-4cbf-98ff-2bc2fcb0dcbe
报告日期: 2025-11-04 17:44:57 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
数字签名:

ggya8kIBO2CmIpzdbJ+JY7YGc9nWOOUs6hC+6/sFO677Ub9GR6Yj#FDTVom0j15EQkg/Y3aYcJoSG5uVAc7q2/XoINegcxpTzbs9LbLQpWenhFEzJ+B1A2OTGJPrUJ0lln1MxdnxT24rm7O4D//hdVWx8948/mZYdxkjgcbmj/gBqFmuZ9hdHvFR490xCymO7Yz7nKlCp+j7luHsnsx6NfdjgkPyFjr5NXR7vNa0c04GcauZXxxwAJLqzDtGpXozGBTDDkKedklUeX55AGoEEaMwiO+Hizk0l5ozRaEt7bbGSSQ/KD9c5uklmXJlImSumQaJJbc0yl6PA0BIZQ==

操作员

监察员