



# 硬件报告

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 256GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	NM9W0J6025
名称:	iPhone 14 5G 256GB Starlight
IMEI:	350654412965451
IMEI2:	350654412816324
Wi-Fi MAC 地址:	88:20:0d:92:eb:16
内部机型:	MPW43
A型号编码:	A2882
固件版本:	26.0.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001828201E81401E
ECID:	001828201E81401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350654412965451, 256GB

## 电池信息

序号:	F8Y41340C18231LBK	生产日期:	202413
充电次数:	230	容量:	2978 / 3259 mAh
损耗程度:	9%	充电量:	75%
健康水平:	91%	温度:	34°C
Apple健康指标:	138		

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 38 33 39 31 45 30 43 00		不适用
后置摄像头	1C CA 77 19 08 42 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN82357FSVG17RQB8		不适用
后置超宽摄像头	1B CC 70 21 04 51 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82307A96U16R81P		不适用
电池	F8Y41340C18231LBK		不适用
芯片板	NM9W0J6025		不适用
排线	46 57 50 32 32 39 31 43 31 59 45 51 39 34 38 43 55 00		不适用
前置摄像头	88 19 10 11 6B 21 00 00		不适用
前置摄像头模块	DN82302DELG1CYG2E		不适用
前红外摄像头	C5 24 16 4D 76 05 17 FB		不适用
前红外摄像头模块	F8P23121C7J15F3G4		不适用
LCD	GVC23120VY31503A8+A0A125EH		不适用

	22B127724132+FXT227705LX15Y9 91+3505932100012300160250598 3+000000000000000000000001A73H 52RR18CM12TLQ2UUG00000001 0000000000000000000LQ4K2868N1 KRS3AAAAAA0	
LCD-玻璃	FXT227705LX15Y991+3505932100 0123001602505983	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 38 33 39 31 45 30 43 00	不适用
MLB	G2C23570YRU1JRH0	不适用
未加工面板	GVC23120VY31503A8+A0A125EH 22B127724132+FXT227705LX15Y9 91+3505932100012300160250598 3+000000000000000000000001A73H 52RR18CM12TLQ2UUG00000001 0000000000000000000LQ4K2868N1 KRS3AAAAAA0	不适用
振动器电动机	FTN228331QP1FVC89+MQC1BD	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 26.0.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功
总体:	成功		

测试时间: 00:07:44

## 报告详细信息

报告 UUID: 32205485-665a-4e91-903c-92f462c4f402  
 报告日期: 2025-11-10 13:55:25 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
 数字签名: h8f83uBiERj5qyTfa7VdjF+CMx2loCot/lnch0a76P23DFVuAMksVeEaPZ68LkCg759ySSCgljA+UlrsNtNWn7UNs3rmCFnWcJXpCtZPdbc8uN8dqw0tMwazagegZrpTuCxhahl5we+kVPc5T52d6zWFQHzclrMkNGY6/xNrDBfp  
 mhiGG6rddy/bVbMwChrvmRmn6yYmnAYrIRwcD6Gcjh5jVl5R7vmGBmBrwquX+44K5xVg2Uxz/uN5crjqUxiPjNr1GqCmmG+iIWlt3TlbrQnN+bGoUAIY+utVL4Lvb7S5UAaTf3P3YCeFdLdDmu/3VVWxhE6ITuGgpFB6WQ==

---

操作员

监察员