



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

擦除提供商: Blancco

客户所在地: Taiwan

擦除技师: QC001

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: DJ3VV90QDH  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 351055820129095  
IMEI2: 351055820154044  
Wi-Fi MAC 地址: 70:22:fe:cd:55:27  
内部机型: MQ1F3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 17.7  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001A7D202683C01E  
ECID: 001A7D202683C01E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351055820129095, 256GB

## 电池信息

序号:	F8Y3486084R217WAR	生产日期:	202348
充电次数:	151	容量:	2953 / 3181 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	55%
健康水平:	92%	温度:	29°C
Apple健康指标:	148		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 44 32 31 31 46 30 37 00		不适用
后置摄像机	25 CA 98 11 02 45 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82426LCJZ12J515		不适用
后置超宽摄像头	23 CF 12 23 10 82 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2412AA8215FY14		不适用
后视摄像机	22 D2 94 12 05 33 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2415HYDZ15F95P		不适用
电池	F8Y3486084R217WAR		不适用
芯片板	DJ3VV90QDH		不适用
前置摄像机	17 00 16 56 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W227602DY1CX74S		不适用
前红外摄像机	C5 24 12 61 75 54 07 F6		不适用
前红外摄像机模块	F8P2265087615F2G7		不适用
LCD	G9P2427PF2314YCAD+A1000000		不适用

000000001B0+FXR23731AMU1T  
RJ9N00000000000000000000  
0000+2427X0000000PB000000IC  
A8E42325BO0000000000000000  
000000000000000000LDAK327C  
64URS9A0013012

LCD-玻璃	FXR23731AMU1TRJ9N000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 44 32 31 31 46 30 37 00	不适用
MLB	G2C24430QD41JTKB	不适用
未加工面板	G9P2427PF2314YCAD+A1000000 000000001B0+FXR23731AMU1T RJ9N00000000000000000000 0000+2427X0000000PB000000IC A8E42325BO0000000000000000 000000000000000000LDAK327C 64URS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72423AB621FMM8S+XPB2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 17.7  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.15'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:52

### 报告详细信息

报告 UUID: 95b23399-096c-4362-a319-38ec75ebf8e8  
报告日期: 2024-11-08 02:50:29 (+0000)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1  
数字签名:

cD3g/XsOxnuRLnPPkYPXbNxp1fEgvE9picbx372PCqu+eu+QyzRT2BMvhhn7eTdHrSiQnp+X+nFLXCQBSV4p2mkyboMvX0fyVWlq6lhfQhsA9GtbFIM9DqDADRer5O3gwujYnAgTZhayq+1rupeFOxTPw4wzeRgZEZrtDfp5GRT  
egyHkHhtokS4ZpPJ2623rOvr1s6aUkjBz7wjsPOyZyD1X0jAckQEffeEN3b2d7XRlniOZo6ZDqCJaRodhrjvNWbaMliiw40nNp07u8/4U5Dao7AdxXlkGEjv2nrppKDghftvPLQz5K/5F4k2t6L4tcUodLKdF1XkBesaeG==