



# 硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam006@gmail.com	

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 5G 256GB White
营销名称:	iPhone 16
颜色:	White
RAM:	8GB
序号:	GQLYXXQ5C
名称:	iPhone 16 5G 256GB White
IMEI:	352181841754346
IMEI2:	352181841574371
Wi-Fi MAC 地址:	1c:f9:d5:74:d5:e8
内部机型:	MYEF3
A型号编码:	A3287
固件版本:	18.7
区域:	ZP/A
原产国:	USA
UUID:	0000814000165DD92E41801C
ECID:	00165DD92E41801C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352181841754346, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466891012922718, ICCID: 89886891010246134149, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG9HGB00C9T0000R3T	充电次数:	194
容量:	3568 / 3521 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	34%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	124

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 46 39 45 36 36 31 37 36 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHGA02BB7000048L		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLHG59S0BF00005LW		不适用
电池	FG9HGB00C9T0000R3T		不适用
芯片板	GQLYXXQ5C		不适用
前置摄像机模块	F0WHG6010XJ00006X5		不适用
前红外摄像机模块	F8PHGN03D9Y0000B6H		不适用
LCD	G9NHFBM06F300004Y7+A+A1000 000000000000200+GLDHEU00R8 D0000NDD+900000000000000000 0000000+5151M0000000N900000 0AF43F40693S1S0000000U00000		不适用

	00110000000MG000NNLY6N0957 EJ9FLWA0002000	
LCD-玻璃	GLDHEU00R8D0000NDD+900000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 46 39 45 36 36 31 37 36 00	不适用
MLB	F3XHH20073A0000FGW	不适用
未加工面板	G9NHFBPM06F300004Y7+A+A1000 000000000000200+GLDHEU00R8 D0000NDD+90000000000000000 0000000+5151M0000000N900000 0AF43F40693S1S0000000U00000 00110000000MG000NNLY6N0957 EJ9FLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH9HDA301KP0000HD8+AEDD3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 18.7  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19.0.1'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:12:57

报告详细信息

报告 UUID： a8f5a1b1-f594-43b3-8e24-eec2e9545113  
报告日期： 2025-11-17 14:56:53 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
数字签名：

CNGYjJEZ9Wd78ibR5r2/EeCO8c4Lj439ys8vbL/wHV5ZjkV9dxg68C8be8a9mth/e0jxrZq5Z7J9QcnhYD/Sj4cwyd/RPidOYiyUW7Eq/w9+ccvUnsKY4yAmWiJvhZo723uNoFAlkguJhNMcanbq1klIkN9gzJe+LwA3w3mXOjz8r  
DatwOkWdrgP7sWusk5MxhxBGLo5F//lt72YpLfaXilaGz3dPHTNC1ayAXFFhakaeYUOI4ZOIXEUgZJinTy09z/z1V7zvYVZQLFQkrm4ZAILczVthInyzM+NrqSNIKpvToD5Mo5dZAMveWGF37RFmLr/CgL FoyVNglsQEnxQg==

操作员	监察员
-----	-----