

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 16 5G 128GB Pink

营销名称：iPhone 16

颜色：Pink

RAM：8GB

序号：MGWKH7P4NH

名称：iPhone 16 5G 128GB Pink

IMEI：353170216413579

IMEI2：353170217689938

Wi-Fi MAC 地址：14:35:b7:5d:93:60

内部机型：MYEA3

A型号编码：A3287

固件版本：18.0.1

区域：ZP/A

UUID：00008140000A606A3413001C

ECID：000A606A3413001C

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:353170216413579, 128GB

电池信息

序号：FG9H8P0034E0000R3T

容量：3611 / 3521 mAh

充电量：96%

温度：32°C

充电次数：27

损耗程度：0%

健康水平：100%

Apple健康指标：75

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 42 30 43 35 37 41 31 36 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH8908J3700005LT		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH818207Z00005LW		不适用
电池	FG9H8P0034E0000R3T		不适用
芯片板	MGWKH7P4NH		不适用
前置摄像机模块	F0WH7A01BGW00006X5		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7C00AFL0000B6H		不适用
LCD	G9QH7KY075V00004Y7+A+A1000 000000000000100+FXGH6K01ADC0000NDD+900000000000000000 0000000+4275R0000000QM00000 0JE6WNF2042B1C0000000A0000 000120000000QR000QWHY1M241 092BFLWA0002000		不适用
LCD-玻璃	FXGH6K01ADC0000NDD+900000 00000000000000000000		不适用
光传感器	30 33 31 39 42 30 43 35 37 41 31 36 00		不适用

MLB	HG9H8W005WW0000FGV	不适用
未加工面板	G9QH7KY075V00004Y7+A+A1000 000000000000100+FXGH6K01AD C0000NDD+900000000000000000 0000000+4275R0000000QM00000 0JE6WNF2042B1C0000000A0000 000120000000QR000QWHY1M241 092BFLWA0002000	
振动器电动机	GH7H87202YZ0000HD7+8C3XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:11:27

报告详细信息

报告 UUID： 50d3fe18-9c07-4630-aafa-e547400df300
报告日期： 2025-04-11 10:32:54 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

P/xD4q8hG6XNVEe6FUjRjjUNX5x1Qo36FgzJNBJEh5BW5RIH7zFKdkCSJED2q8E0l6dCVGwMM3hkcpaiLUEEJ74QsVvZgiMAJmxaPI9AVh2IRK5BFs1+Q155qjpkR9q8BSCQt5nxseoG+520DDwoY3PvHSGS6+EqRLUsaISajMYjxz4OSTnFYKejCU0J4WqSo8NqFq/wGjXkHnYD0TkUshyAE7QDUtaQv/d2FDF37wwH4exTgeoaQ2EZr71YH2ifvAAkitZ5eSDn9qvggvjtedQf0JUFSSHwkrpNGaWkvxlkn4k8fclRoCqVAXppaMriU1O0y+wl8N8eLydaA==

操作员	监察员
-----	-----