



# 硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam006@gmail.com	

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
营销名称:	iPhone 16 Plus
颜色:	Pink
RAM:	8GB
序号:	C75JXXY03Q
名称:	iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
IMEI:	358922376912336
IMEI2:	358922379929535
Wi-Fi MAC 地址:	1c:0e:c2:1f:e6:4f
内部机型:	3N350
A型号编码:	A3290
固件版本:	26.0
区域:	ZP/A
原产国:	Pentragon Shanghai, China
UUID:	00008140000A5C80218B001C
ECID:	000A5C80218B001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358922376912336, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011701441181, ICCID: 89886017157814411752, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8YH7X0094H0000RSS	充电次数:	41
容量:	4735 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	84%	健康水平:	100%
温度:	34°C	Apple健康指标:	75

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 41 43 39 39 31 32 30 31 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH7V097CL00005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH7Z3903K00005LX		不适用
电池	F8YH7X0094H0000RSS		不适用
芯片板	C75JXXY03Q		不适用
前置摄像机模块	F0WHHB005SK00006X7		不适用
前红外摄像机模块	F8PHGN00ETQ0000B6N		不适用
LCD	G9QH7NQ22N400004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDH6S00F4F 0000JZ3+90000000000000000000 00000+4282K0000000Q1000000J E74EI0632S2C0000000A00000001		不适用

	20000000QK000QKHQ7M24209FF FLXA0002000	
LCD-玻璃	GLDH6S00F4F0000JZ3+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 41 43 39 39 31 32 30 31 00	不适用
MLB	HVGH8H005YY0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH7NQ22N400004Y9+A+A1000 000000000000200+GLDH6S00F4F 0000JZ3+9000000000000000000 00000+4282K0000000Q1000000J E74EI0632S2C0000000A00000001 20000000QK000QKHQ7M24209FF FLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH82208UK0000HKN+82AC3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 26.0  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:09:41

报告详细信息

报告 UUID： bb06b6fe-6e15-4bdd-ba77-95d57c47e891  
报告日期： 2025-10-17 16:16:10 (+0800)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名：

B9BwG5Lus6gnKZLfAqI7DbG1drmt43DE8qH2US2Uk6/6hL+VC1nAF/WvsMnEjxQ2oPJ0k8fW3QsfPSeN2Nlr+EFGQOqF09o/X07YpcoV7t2cnbUVG5R3zBdf6TsMNMJuKeYeh93HiYmTRvQWSt7mCPK+BgyqYif7LowtvsiovksN6T2qJ771VLub6ViVrSUud6wa777gexnLMOH5HiqwwDc09HID/fcSv2dNo5XsLA0QJbiWYMuTWkU2dDulDQhAilW+0umd/yH843/5uRRGTyGGSuEXa0hJFsFeLMLfmJ0tgi7fnNYtKDYMSng+DYwQiReYsBLjqYlftQfQcg==

操作员	监察员
-----	-----