



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 5G 128GB Black
营销名称:	iPhone 16
颜色:	Black
RAM:	8GB
序号:	KWHQK0P607
名称:	iPhone 16 5G 128GB Black
IMEI:	355769818414543
IMEI2:	355769818036007
Wi-Fi MAC 地址:	90:cd:e8:39:65:ef
内部机型:	MYE73
A型号编码:	A3287
固件版本:	18.6.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008140001211162261801C
ECID:	001211162261801C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355769818414543, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977002263417, ICCID: 89886972203702825019, 插槽: 1

电池信息

序号:	FQ1HHV00WFA0000RGP	充电次数:	16
容量:	3615 / 3521 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	41%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	105

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 46 38 46 41 37 41 37 45 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHUU009JX000048L		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLHHVA30BL00005LW		不适用
电池	FQ1HHV00WFA0000RGP		不适用
芯片板	KWHQK0P607		不适用
前置摄像机模块	GCFHHY04D5N00006X6		不适用
前红外摄像机模块	HNQHHZ031680000B6G		不适用
LCD	G9NHHFH1AVN00004Y7+A+A100 000000000000200+FXVHF4010X H0000NDD+900000000000000000 0000000+5235J0000000NZ00000 0AF5PM60583S1S0000000U0000		不适用

	000120000000MA000NHHY4N2130B3ZFLWA0002000	
LCD-玻璃	FXVHF4010XH0000NDD+90000000000000000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 46 38 46 41 37 41 37 45 00	不适用
MLB	J56HJ700H2H0000FGV	不适用
未加工面板	G9NHHFH1AVN00004Y7+A+A100000000000000200+FXVHF4010XH0000NDD+900000000000000000000000+5235J0000000NZ000000AF5PM60583S1S0000000U0000000120000000MA000NHHY4N2130B3ZFLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH7HHQ5015T0000HD7+AD2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:03

报告详细信息

报告 UUID： 9f9f5013-1050-4541-b0c6-2eae55150be0
报告日期： 2025-09-17 16:43:57 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

aC7RaGwhBOTkq7aw1ODsz9fYyLP9iTXVi5cy0Bwz1VDDRTDPlxToDe4SUy5xYwAm6X2KlpJdG8JGm301bx+X/KBwwNvOTD0d2tyuTVJ5fpi3aGuY0dBj2tlp8cvmQ4g8/7y+TXkBgqhtX52YkYPXaRtOFGgRLs0EYvHf2B2eV8F/HOSBR6XzpwigEGuy5iSdAlvFZZjMC5DKD0GCWDQZS1/YOnSk3WEKoaDZiIP3yn6VeWPNa3Gm+ZdKqYYO5kX2clwqjWLBzT3hKzMtg4lf9tbUhobe80CCsxeQk8swSOVmjxKbf+7YKjtZ2wz7tmDS10TbO783z5+tM5luRvLkCg==

操作员	监察员
-----	-----