



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
 营销名称: iPhone 16 Plus
 颜色: Pink
 RAM: 8GB
 序号: KV2GDMPQLG
 名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
 IMEI: 358922378236841
 IMEI2: 358922377420198
 Wi-Fi MAC 地址: 1c:0e:c2:3a:ca:8b
 内部机型: 3N350
 A型号编码: A3290
 固件版本: 18.5
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000A38E91E13001C
 ECID: 000A38E91E13001C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358922378236841, 128GB

电池信息

序号:	F8YH82008UT0000RSS	充电次数:	5
容量:	4679 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	92%	健康水平:	100%
温度:	29°C	Apple健康指标:	64

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 44 37 39 31 36 37 30 36 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH820AS0500005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH805403M00005LX		不适用
电池	F8YH82008UT0000RSS		不适用
芯片板	KV2GDMPQLG		不适用
前置摄像机模块	F0WH85003CJ00006X7		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7F008D50000B6N		不适用
LCD	G9QH7NK16CU00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH6W00J3 40000JZ3+900000000000000000 000000+4281Q000000QZ000000I E6WD42379B2S000000A000000 0120000000QQ000QKLY2M2250F H8FLXA0002000		不适用
LCD-玻璃	GLDH6W00J340000JZ3+9000000		不适用

000000000000000000

光传感器	30 33 31 31 44 37 39 31 36 37 30 36 00	不适用
MLB	HVGH8H0007G0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH7NK16CU00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH6W00J3 40000JZ3+900000000000000000 000000+4281Q0000000QZ000000I E6WD42379B2S0000000A000000 0120000000QQ000QKLY2M2250F H8FLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH82205AG0000HKN+82ACC	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.5
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:48

报告详细信息

报告 UUID: c1d363fe-7369-4b00-a156-266f7ca92545
 报告日期: 2025-07-28 14:21:02 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
 数字签名:

iUCyxGov1g/z78hruuXdZiJ9ZA/VgD/k18fxjYQz8T/N68w/uVkm3Evc73Vmq5FLvN3GTPOsLKOLL/KEfmlBEraOWBGChE9X/lyUSrtcmwMm13M+pDvkutRlqitYavql7Xb4mpbWlWzSDomrsf6/dWp/2DYcAhAVZUENbx/PsvZsAxw0xEXJGBXhsFZXbj9cPaFrahMfwYwzEf8uG+R7ZJT6jRzHoqoFdn9lkGHAYjflZnzsjaZKiuP58hmXhrIFFpIRCrj7EY2ie0HTdynG1cuJ0Lq6cBcXhQLu6qnBrYQXx3100JrSlB76Es80kF19V168A7s2BD00pWcWVxaYg==

操作员

监察员