



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Green
营销名称:	iPhone 11
颜色:	Green
RAM:	4GB
序号:	C6KZNLNSN73C
名称:	iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Green
IMEI:	354003104366154
IMEI2:	354003104294299
MEID:	35400310436615
Wi-Fi MAC 地址:	b8:7b:c5:a9:4a:20
内部机型:	MWLY2
A型号编码:	A2221
固件版本:	17.3
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	201945
UUID:	00008030000835CA0C12802E
ECID:	000835CA0C12802E
EID:	89049032005008882600035470388210
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354003104366154, 64GB
SIM卡:	IMSI: 466924203838912, ICCID: 89886920042038389123, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG99446CRM9M6YR88	生产日期:	201944
充电次数:	665	容量:	3216 / 3092 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	15%
健康水平:	100%	温度:	28°C
Apple健康指标:	195		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0EBB8426B45A		不适用
后置摄像机	A0 0B 00 00 00 10 AD 0B		不适用
后置摄像机模块	DNL94359AAZK91P11	DNL94359AAZK91P11	匹配
后置超宽摄像头	22 08 94 6D 22 08 07 95		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL94351LASK7Q043		不适用
电池	FG99446CRM9M6YR88		不适用
芯片板	C6KZNLNSN73C		不适用
排线	46 57 50 39 34 31 31 42 50 59 30 4A 4A 37 59 38 43 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7E FD 7A 7C 55		不适用

前置摄像头模块	F0W941607YRJYW46X	F0W941607YRJYW46X	匹配
前红外摄像头	C5 94 11 51 44 88 03 F2		不适用
前红外摄像头模块	DNM94242XH3KT5C1U		不适用
LCD	F7C9432PC2JKV27AG+J132M9TF 61M6A1C11+F7C9432P4WYKWP NAH+CX59425035WN2N3A7+10A 21ECABF0CY5MGXK+C439406X6 UALMD5AW+PFF18D3		不适用
LCD-玻璃	GHC9374KZFHKQ5R98+AA07612 5557166052095747193		不适用
光传感器	0EBB8426B45A		不适用
MLB	C7H94530YD1L73X6A	C7H94530YD1L73X6A	匹配
NVME	0b20068983184c1e		不适用
未加工面板	F7C9432PC2JKV27AG+J132M9TF 61M6A1C11+F7C9432P4WYKWP NAH+CX59425035WN2N3A7+10A 21ECABF0CY5MGXK+C439406X6 UALMD5AW+PFF18D3		不适用
Savage	50 61 0B AC C5 94 11 51 44 88 03 F2 06 09 78 24 15 3A 0E 0C		不适用
振动器电动机	GH794423GMZKPJQAE+XMBYM2		不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 17.3
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.13'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头(辅助):	成功	前置摄像头(辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:14

报告详细信息

报告 UUID: 36d19f3c-c478-4526-a11c-79226ccd0599
报告日期: 2024-07-10 09:55:37 (+0000)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3
数字签名:

A94nmDV0ygvuTnnk6Bf9lqRcmYlcfQJhSF1p4ZKJBqLOz+1lfuHYnlXhp//yly7iFP5i2Cg+6n7q4CmWA06GnxO1wrTBn+0AFSyE18/tesecvMplvUJJA5nGUJZWlw7WkXds5U0WcB2YIi6eDTjDjV4fOK3H31LbE1DXpZ8Wz49
i5i62BH0PFuPnTHR7M0dUVIG+wEA5Air1uwzpz05oBiqsA/cj0Agb5v+ejH1NscgVjCNIT6KCrqW2N8z+8ELGKczs9O11UrRjWtlw6gq2gxdCeJsBe2i5ik90FD/2eFiQfPtYmeo/qZuf6PvavR/RwxvtchA7sbQbjml8A==

操作员

监察员