



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
营销名称: iPhone 16 Plus
颜色: Pink
RAM: 8GB
序号: CQRW25066Q
名称: iPhone 16 Plus 5G 128GB Pink
IMEI: 358922372162548
IMEI2: 358922372397508
Wi-Fi MAC 地址: 1c:0e:c2:29:fa:ed
内部机型: 3N350
A型号编码: A3290
固件版本: 26.0
区域: ZP/A
UUID: 0000814000146530228B001C
ECID: 00146530228B001C
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358922372162548, 128GB
SIM卡: IMSI: 466011902462276, ICCID: 89886019137824622760, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8YH7W00B2F0000RSS	充电次数:	14
容量:	4267 / 4620 mAh	损耗程度:	8%
充电量:	60%	健康水平:	92%
温度:	32°C	Apple健康指标:	82

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 44 37 38 39 31 30 30 39 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH7V03PZ800005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH7X4905400005LX		不适用
电池	F8YH7W00B2F0000RSS		不适用
芯片板	CQRW25066Q		不适用
前置摄像机模块	F0WH8600CLJ00006X7		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7B000W90000B6N		不适用
LCD	G9QH7KQ01GV00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH6J002J W0000JZ3+900000000000000000 0000000+4275Q0000000QN00000 0IE6YE40496B2S0000000A000000		不适用

	0120000000QQ000QKLQ2M2347Q HWFLXA0002000	
LCD-玻璃	GLDH6J002JW0000JZ3+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 31 44 37 38 39 31 30 30 39 00	不适用
MLB	HVGH8H0055V0000HBW	不适用
未加工面板	G9QH7KQ01GV00004Y9+A+A1000 000000000000100+GLDH6J002J W0000JZ3+900000000000000000 0000000+4275Q0000000QN00000 0IE6YE40496B2S0000000A000000 0120000000QQ000QKLQ2M2347Q HWFLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSH8220CCH0000HKN+8BACC	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 26.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:06:24

报告详细信息

报告 UUID： 917b3735-842d-4fc8-aa5a-a4ff98992532
报告日期： 2025-10-17 16:43:16 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

IXfsH4k5GLBxbh4ty995tS88rvNcGPndSPkloXDux2Vp1cY98Zhi9x6Gf0TclAPNW74SPkH0g5KHjeFNat89D+82WpSdmYU71MFk4T4AblhFidDEju513YafUoXU+8s4dt3ISVwUSTp61EPb1Im1LLWBRTw6hWojaKpHqAlcJu9XhFax5iPZmNh252NHkeZlBIMT6sUWWhy+x756olRUufYnPuQpV6n2WQ/1EDGmWZ3pOUCiFViGlaDPAHOc25JFoipXqMKEwbRwg/8DSZNNQ1xa/bQr8T/MZ7E/pSbH+Ek+nc5ysI4rrit4+qOcRYXD5OSB0gsPnKSgRivnbYjQ==

操作员	监察员
-----	-----