



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Plus 5G 256GB White
营销名称:	iPhone 16 Plus
颜色:	White
RAM:	8GB
序号:	C9FJKNLWTJ
名称:	iPhone 16 Plus 5G 256GB White
IMEI:	352373264317392
IMEI2:	352373261933324
Wi-Fi MAC 地址:	cc:3f:36:92:57:c2
内部机型:	MXWV3
A型号编码:	A3290
固件版本:	18.4.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008140000E312E26BA801C
ECID:	000E312E26BA801C
EID:	89049032007408882600210177351559
查找我的iPhone:	未知 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352373264317392, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9HG000CRF0000RSP	充电次数:	37
容量:	4790 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	46%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	68

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 46 39 44 43 37 43 37 41 00		不适用
后置摄像机模块	GCFHFK05ZX400005LU		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLHFA590BS00005LX		不适用
电池	FG9HG000CRF0000RSP		不适用
芯片板	C9FJKNLWTJ		不适用
前置摄像机模块	F0WHF800DJS00006X7		不适用
前红外摄像机模块	HNQHES092SK0000B6M		不适用
LCD	G9QHEGM0V4N00004Y9+A+A100 0000000000000200+GLDHCC00T H70000JZ3+9000000000000000 00000000+5093L0000000Q100000 0JF2HHK1728S2S0000000U0000		不适用

	000120000000QL000QLLY1N0238 1RNFLXA0002000	
LCD-玻璃	GLDHCC00TH70000JZ3+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 46 39 44 43 37 43 37 41 00	不适用
MLB	J9NHG5003KC0000HBX	不适用
未加工面板	G9QHEGM0V4N00004Y9+A+A100 0000000000000200+GLDHCC00T H70000JZ3+9000000000000000 00000000+5093L0000000Q100000 0JF2HHK1728S2S0000000U0000 000120000000QL000QLLY1N0238 1RNFLXA0002000	不适用
振动器电动机	GH7HEQ205TL0000HKP+A2BA2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功
总体：	成功		
测试时间:	00:11:22		

报告详细信息

报告 UUID： 35affce6-dd3f-4780-a952-bec7f6585959
报告日期： 2025-08-01 11:37:35 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

fZy8UTZF+kS29D9kEv9EkuZtYfbugCmQkWW5BYNQAUxz2A07YvQlIPiNikNycCaGGtDQF7K645KNA2ery0qUvF1RnBhFkrRUElWn7NaB1yUJkkzLF2O3FhAQg/yXU8CcdRSUiH40sApACZJl0cq0oy5mWxLpDnnqV+zls3S+B81RMN10RxDz0FcP4KxfayxdwWkyq3M6x3MkbYiMUaHnWCvYTL0welUNe9XwWaowPDknYJnB4YdpR5GFckMNDWya0zk7dl6/wBsJnJdlZEPvd9g/clNfs7hMDOqxnChPjyDewEJIYtqLX33SF/AV1Ewi+hVRpPcqR5wgEp/tUJ0kHLA==

操作员	监察员
-----	-----