

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：QC007

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver

营销名称：iPhone 8

颜色：Silver

RAM：2GB

序号：FFMZH048JC6H

名称：iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Silver

IMEI：356098097324291

MEID：35609809732429

Wi-Fi MAC 地址：7c:9a:1d:12:10:c3

内部机型：MQ792

A型号编码：A1905

固件版本：16.7.8

区域：TA/A

原产国：Fremont USA

生产日期：201940

UUID：e36daf86a6212de3156f4def15eeeda4b0ea3047

ECID：001E58891A3B002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:356098097324291, 64GB

SIM卡：IMSI: 466977610419622, ICCID: 89886971910766795174, 插槽： 1

电池信息

序号：F5D93961EUSHXY8AT

生产日期：201939

充电次数：124

容量：1734 / 1810 mAh

损耗程度：5%

充电量：44%

健康水平：95%

温度：33°C

Apple最大容量 (UI)：96%

Apple健康指标：295

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-1BC1303D		不适用
后置摄像机	10 29 21 A5 3A 3D 69 41		不适用
后置摄像机模块	F6D93830DHTHCDF1S	F6D93830DHTHCDF1S	匹配
电池	F5D93961EUSHXY8AT	F5D93961EUSHXY8AT	匹配
芯片板	FFMZH048JC6H		不适用
前置摄像机	29 28 B1 7E E2 28 F5 1C		不适用
前置摄像机模块	F0W938209YQHJL37R	F0W938209YQHJL37R	匹配
LCD	DKH9335E94DHNJYAC+S126JAN 09AMAA1JA3+R27391981CBC0EJ 4G344+M96S17NGM1297R0X2YM S2A	DKH9335E94DHNJYAC+S126JAN 09AMAA1JA3+R27391981CBC0EJ 4G344+M96S17NGM1297R0X2YM S2A	匹配
LCD-玻璃	FXN85165C6RHL3J9B+01021138 766156079709785748		不适用

光传感器	23-1BC1303D		不适用
MLB	FG3940600TDJ0Y0AX	FG3940600TDJ0Y0AX	匹配
NVME	0b200623a3d04a28		不适用
未加工面板	DKH9335E94DHNJYAC+S126JAN09AMAA1JA3+R27391981CBC0EJ4G344+M96S17NGM1297R0X2YM S2A		不适用
触摸ID	02 17 10 58 0F 90 3C 2A F2 58 12 42 01 02 00 CA	02 17 10 58 0F 90 3C 2A F2 58 12 42 01 02 00 CA	匹配

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.7.8
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.13'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	Home 键：	成功
音量键：	成功	屏幕锁定键：	成功
静音键：	成功	气压计：	成功
AGPS：	成功	摄像头（辅助）：	成功
前置摄像头（辅助）：	成功	指纹：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	自动旋转：	成功

总体：成功

测试时间：00:06:22

报告详细信息

报告 UUID：20c18c48-fbb7-4d89-a092-4d81b201a1ba
报告日期：2024-07-12 02:52:48 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.3
数字签名：

XtjJnoT9op/V2jPnlCSkypwmrNR8ZqEA+xxzKjB+hJOniQiZEK7HZcyHt1JG8w6Qx/8y8d/qrCR0SqI7spqJZctisNsZuVRtoi2PsRzKzendexdmEpUwZqbOhyOTz1bdjSKbjJF01tsVxqaVm4zCzEZlZK08T05ixTlgQGskoAw4EtAqVmk9criWlbgOzCwJ8HCiQ2J59Gtv9TK8AARN9AKXLwwHilzlS5g2yrZitkmQzzE+Yg0WN+oGDmoZXWj/fKAu1d/qlvyjScIclxrfFHhMpkG9w7PZamkqxWWxPQ4IH1iVeHSyJGNlImhOXS02vMSYWmfdtxyyv2BjcJ3g6w==

操作员

监察员