



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16e 5G 128GB Black
 营销名称: iPhone 16e
 颜色: Black
 RAM: 8GB
 序号: H7XF4WF4Q5
 名称: iPhone 16e 5G 128GB Black
 IMEI: 357407301167397
 IMEI2: 357407301370728
 Wi-Fi MAC 地址: 90:5f:7a:ac:78:18
 内部机型: MD1Q4
 A型号编码: A3409
 固件版本: 18.5
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000A18490CA2801C
 ECID: 000A18490CA2801C
 EID: 89043052010008887024029143451628
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357407301167397, 128GB

电池信息

序号:	FG9HBZ006MH0000YP0	充电次数:	109
容量:	4065 / 3961 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	53%	健康水平:	100%
温度:	33°C	Apple健康指标:	76

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 46 33 35 42 36 35 37 36 00		不适用
后置摄像机模块	DN8HBA0BQVB0000G3X		不适用
电池	FG9HBZ006MH0000YP0		不适用
芯片板	H7XF4WF4Q5		不适用
前置摄像机模块	GCFHCB02Z9D0000DTH		不适用
前红外摄像机模块	F8PHCQ033X0000027P		不适用
LCD	GVH444731YS1501AE+A12149B0 220AB7AP2100+GR944062JBL15Y 991+0A0203050001090013695189 83+00000000000000000000YPA C52MP18CM340F80UUW0000000 0000000000000000AY1M4170R QQRS3ADDEEEE1		不适用

LCD-玻璃	GR944062JBL15Y991+0A0203050 00109001369518983	不适用
光传感器	30 33 31 39 46 33 35 42 36 35 37 36 00	不适用
MLB	C07HD8001120000N6H	不适用
未加工面板	GVH444731YS1501AE+A12149B0 220AB7AP2100+GR944062JBL15Y 991+0A0203050001090013695189 83+00000000000000000000YPA C52MP18CM340F80UUW0000000 000000000000000000AY1M4170R QQRS3ADDEEEE1	不适用
振动器电动机	FTN45152SGX1FVC8D+XPA2DC	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:32

报告详细信息

报告 UUID: 9801fd93-6357-4b47-bbf0-f383503ee820
报告日期: 2025-09-11 10:11:39 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

ZMaLFDNrWeZX3w9zjOwC19KDuZZtdHdcJT6BqaVcizomWLZO+T3gJooR5lcnXeqlKNBuzwhZcPpOmRPr99hE4i10ak6ovz2VTzmTrtWGgTtkSrShq9MH4rXaJZ9ttSwJjvC9v/obMnhSSgzrdKSOXXB05Q9dClG0+/UsEQRAAJ2FjS1+rH67p8CvZrjoDR0I2EM+cl1nE4LncBpV24RZSLmZ5ZcWDQN1T0KXs/QV0Pl/Vk2o9Loh/bevIpcJS/JJhZA0X5aTUAqnQGiQoTeAfkdBFtNLNQVUu26BX/INck4Nx9olhradjDvok150AaYaB+gUx+dFFgndjEK3SnQ==

操作员

监察员