



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium
营销名称:	iPhone 16 Pro
颜色:	Desert Titanium
RAM:	8GB
序号:	MXF2FLV47L
名称:	iPhone 16 Pro 5G 256GB Desert Titanium
IMEI:	354573691546087
IMEI2:	354573697973012
Wi-Fi MAC 地址:	74:42:18:71:40:60
内部机型:	MYNK3
A型号编码:	A3293
固件版本:	18.1.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008140001244D826D3001C
ECID:	001244D826D3001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354573691546087, 256GB

电池信息

序号:	F8YH8TD19QZ0000RZ2	充电次数:	74
容量:	3653 / 3544 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	28%	健康水平:	100%
温度:	35°C	Apple健康指标:	91

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 31 39 33 32 43 30 43 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H8S09M1G00002G6		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8H850EHH200002MW		不适用
后视摄像机模块	DN8H9F0RS2C00005KQ		不适用
电池	F8YH8TD19QZ0000RZ2		不适用
芯片板	MXF2FLV47L		不适用
前置摄像机模块	GCFH8Z03EG300006X2		不适用
前红外摄像机模块	F8PH8301XSK0000B6D		不适用
LCD	GVCH8S01XUA00005DQ+A+A0CC 45BY26A126311520+FX9H7F0038 L0000HAX+900000000000000000 0000000+00000000000000000000 G5YH8F03YVU00007LUDUAW000		不适用

	000000000000000000LCAM3155 A4\$FLYADDD0DDD	
LCD-玻璃	FX9H7F0038L0000HAX+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 31 39 33 32 43 30 43 00	不适用
MLB	G2CH9S00X9K0000FDX	不适用
未加工面板	GVCH8S01XUA00005DQ+A+A0CC 45BY26A126311520+FX9H7F0038 L0000HAX+9000000000000000 0000000+000000000000000000 G5YH8F03YVU00007LUDUAW000 000000000000000000LCAM3155 A4\$FLYADDD0DDD	不适用
振动器电动机	GH9H82E0G7W0000HE4+8EBCD	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.1.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:08:14

报告详细信息

报告 UUID： 57454efa-194b-4d50-b590-ad10814e0eb1
报告日期： 2025-05-02 17:58:10 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

prdown3TUzV+MRD6LSucZr6RRPDyeYWWuuOMgTIm9oB5bZavEY+eGB5bBnW5Mc8vlnK38EPwIFaPsRGpEiOpCoVo3cuAoSpkx4FoVqdHEB7h5QzTwO6Xk3iO95qe61eNp5+tQeLlu5ptl3cBjZ74O21vfaVnzZqlyrtAlEv7DC5eXk/dvBRedxlRgVSgqmT3ImRni5JkJq2DHx3/H9eJizUIT8UtN4FFC+ClmU+fdGVqWrxJ6SBI0K3QB69xr/uy9ss+HFx8Gx06bBUYapTmWri5HfzHUupQR7m+SJ2KWAfHghjq2k6nOeCEIb+A/tSEcpFMQUT9ww9Fp1zbLNoNw7w==

操作员	监察员
-----	-----