



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Plus 5G 256GB Black
 营销名称: iPhone 16 Plus
 颜色: Black
 RAM: 8GB
 序号: LN46VYXCRX
 名称: iPhone 16 Plus 5G 256GB Black
 IMEI: 351183478229445
 IMEI2: 351183475757927
 Wi-Fi MAC 地址: 8c:08:aa:b9:3c:57
 内部机型: MXWN3
 A型号编码: A3290
 固件版本: 18.5
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140001918621AD0801C
 ECID: 001918621AD0801C
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351183478229445, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466056010299430, ICCID: 89886050120022844311, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9HAQ00RVK0000RSP	充电次数:	58
容量:	4770 / 4620 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	65%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	64

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 43 44 31 34 30 42 37 31 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHA8009QD00005LS		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFH9Z01XFY000049L		不适用
电池	FG9HAQ00RVK0000RSP		不适用
芯片板	LN46VYXCRX		不适用
前置摄像机模块	GCFHAT03HMD00006X8		不适用
前红外摄像机模块	HNQH9W05RKG0000B6M		不适用
LCD	G9QHAMP1C4600004Y9+A+A1000 000000000000100+FXCH8L00YLN 0000JZ3+90000000000000000000 00000+4424K0000000QV000000IE ABH40503B2S0000000A00000001		不适用

10000000QK000QLLQ2M3861W6X
FLXA0002000

LCD-玻璃	FXCH8L00YLN0000JZ3+90000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 43 44 31 34 30 42 37 31 00	不适用
MLB	HVGHAX002E70000HBX	不适用
未加工面板	G9QHAMP1C4600004Y9+A+A1000 000000000000100+FXCH8L00YLN 0000JZ3+90000000000000000000 00000+4424K0000000QV0000001E ABH40503B2S0000000A00000001 10000000QK000QLLQ2M3861W6X FLXA0002000	不适用
振动器电动机	LCSHAR20H1B0000HKN+8BBC4	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:04:24

报告详细信息

报告 UUID: a5973945-eed4-4253-a043-f3bb976aaced
报告日期: 2025-07-14 11:15:41 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名:

RK8drvarj13QmHl1ObaHZ/Vsf4KSjni5gjHYWRyxqkNEBYia4cX0wwlXxhYya0FsBeCg+dgeVE5Ukm+yeR6B5jTkgQ703pNg0cjlHUkaab0t6ogYtlgtmSfvXg3bwrsoWwL4OfdL+sEnDS/e6Eehbd24SrErcoihd4ZxC2O2CVywrWwtEyGuaBftGsV4E+BjCermLxJUMbCKmWrCKcCkJS9mo19/UUys/3BG0kvLbna/hlhSvdY6ag/ZjmKIWaEGrB9q3iqykymFjrLxbPmuziPZapRfzhFhjHmMpFvorufiesK5gyAgaSGG4C2nDFvNk1Re624zMLGhH+T5JA==

操作员

监察员