



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 16 5G 128GB Pink
营销名称:	iPhone 16
颜色:	Pink
RAM:	8GB
序号:	CYTHFPRWM2
名称:	iPhone 16 5G 128GB Pink
IMEI:	358964580519663
IMEI2:	358964580110141
Wi-Fi MAC 地址:	14:35:b7:7c:fc:1f
内部机型:	MYEA3
A型号编码:	A3287
固件版本:	26.0
区域:	ZP/A
UUID:	00008140001A10320E0B001C
ECID:	001A10320E0B001C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:358964580519663, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466011900485214, ICCID: 89886019137804852148, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9H8P003FF0000R3T	充电次数:	321
容量:	3216 / 3521 mAh	损耗程度:	9%
充电量:	68%	健康水平:	91%
温度:	36°C	Apple健康指标:	121

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 42 31 39 43 30 34 30 34 00		不适用
后置摄像机模块	GCFH85047WJ00005LT		不适用
后置超宽摄像头模块	DNLH878J0BP00005LW		不适用
电池	FG9H8P003FF0000R3T		不适用
芯片板	CYTHFPRWM2		不适用
前置摄像机模块	F0WH7P0169R00006X5		不适用
前红外摄像机模块	F8PH7J006TQ0000B6H		不适用
LCD	G9QH7UY2C8X00004Y7+A+A1000 000000000000200+FXVH7C001KM 0000NDD+900000000000000000 000000+429120000000NN000000 JE78MK2444S1C0000000A000000		不适用

	0120000000N2000QWHY1M2640B FFFLWA0002000	
LCD-玻璃	FXVH7C001KM0000NDD+9000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 42 31 39 43 30 34 30 34 00	不适用
MLB	HG9H8W005N50000FGV	不适用
未加工面板	G9QH7UY2C8X00004Y7+A+A1000 000000000000200+FXVH7C001KM 0000NDD+900000000000000000 000000+429120000000NN000000 JE78MK2444S1C0000000A000000 0120000000N2000QWHY1M2640B FFFLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH7H8740G4J0000HD7+8A2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 26.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.19'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:08:39

报告详细信息

报告 UUID： 1d66469b-4ea6-49a8-822b-91917bbc1635
报告日期： 2025-10-03 11:53:06 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9
数字签名：

f3vTZTZuiW/B0GqQyN5RvqK/ANvRHaRv2CWezU2COFWgPIM/m8GoWZuRUt/x4IZi8BAMqZgCdc23C4x1AZlpcPDD02tunCyGitZD8Lzphi8Bho0zcnxrt/mZsJB4kMuJn5h+24t+OwGUTcrLwdRHYPZ7eP/RzFPj+F9jpy+bsC4jA
gY6xvRQwVcx4OKj1TCDWShEtzlvzOBWKm4r1ejanLhZ1CP7hd2wWzKN4ir8zrH1KzhfmCW6YczBRsiuFeWt6T1MrOPJTokw0a8tbV7/uLZJsf503hgO5BRzBAxenPDCgWttOxeDKB8WO6yy+PUhS4qutZnoeYTx8/ZyXyiA==

操作员	监察员
-----	-----