



# 硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除技师：QC006

## 硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

营销名称：iPhone XS Max

颜色：Gold

RAM：4GB

序号：GR6Z60YXKPH6

名称：iPhone XS Max GSM+CDMA 256GB Gold

IMEI：357295090333423

IMEI2：357295090009734

MEID：35729509033342

Wi-Fi MAC 地址：c0:a6:00:5d:87:20

内部机型：NT552

A型号编码：A2101

固件版本：17.6.1

区域：TA/A

生产日期：201932

UUID：000080200014050C0A52002E

ECID：0014050C0A52002E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:357295090333423, 256GB

SIM卡：IMSI: 466977500636424, ICCID: 89886971501751264068, 插槽： 1

## 电池信息

序号：F8Y9217APDTJPK3AC

生产日期：201921

充电次数：1948

容量：2499 / 3156 mAh

损耗程度：21%

充电量：16%

健康水平：79%

温度：31°C

Apple健康指标：501

## 设备组件

所有已验证的组件：	通过	
组件	当前	原件
环境光传感器	33 45 2D 38 39 46 35 41 39 38 34 00	与原件相同
后置摄像机	10 25 01 80 4A 7E 2E 3E	不适用
后置摄像机模块	DNL84266DEWJ5XN68	不适用
后视摄像机	10 25 01 80 49 90 93 E4	不适用
后视摄像机模块	DNL841732DSJ5Y47F	不适用
电池	F8Y9217APDTJPK3AC	不适用
芯片板	GR6Z60YXKPH6	不适用
排线	46 57 50 39 30 37 34 43 32 59 4C 48 36 43 57 31 47 00	不适用
前置摄像机	30 25 02 19 B0 3F 27 10	不适用
前置摄像机模块	DNM83233A8GJH8525	不适用

前红外摄像机	C5 74 D6 59 26 05 FD 01	不适用
前红外摄像机模块	FX88374ATEXJDHP5N	不适用
LCD	FXG8475UCA7JJLQ9G+13204093 689159075745742913+G9N9022 K154J4F846+A200000000000000 0220+9021U8A4J6F0W1000MPB GND8506147KKDRJ1X8C0A9514 C1CYNQZ1K07WS0032AM0RB06 4109C6F84721FM5BB8CA1JD4T54	不适用
LCD-玻璃	FXG8475UCA7JJLQ9G+13204093 689159075745742913	不适用
光传感器	33 45 2D 38 39 46 35 41 39 38 34 00	不适用
MLB	FG38424069KJJ05B6	不适用
NVME	0b200252e09c2278	不适用
未加工面板	FXG8475UCA7JJLQ9G+13204093 689159075745742913+G9N9022 K154J4F846+A200000000000000 0220+9021U8A4J6F0W1000MPB GND8506147KKDRJ1X8C0A9514 C1CYNQZ1K07WS0032AM0RB06 4109C6F84721FM5BB8CA1JD4T54	不适用
iOS附件	2960B01F6BEB731AF7CE402509 4CB503	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 17.6.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:26

报告详细信息

报告 UUID： a9706698-7548-449e-81b3-1dd624b1c74e  
报告日期： 2024-11-18 02:00:15 (+0000)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名：

NUPjYUc8ZDCFNsR+4c7dCEG3nm7qBY/YqoYDwVbg43seGRvnnHytrvqQ07id2EoS5Wevih9nOEyW2JEC0A9rHvYK0y03AgvNozWGJSNGjZSWjRLe/nUpseilQ3htjLBNR2PhDZYJ0gT7OmAuqzuKHYA5lwZHI2nUPEBxsDpt2bemBx  
o6vE847IHC8EfN4CASTD803p4lUtotZDG+8DMHhQSiw/8QqSV2ON5MeaN2DezFD1fhtQmc4w7dVuBgG7WdjgjRdBn1s2jztN3BNsmplL7nYMX0FS5yJniwpEWcdwNv+USmgosG.JcczHlAR4JbJo4WlguAmzrdRFPmd4pbA==

---

操作员

监察员