



硬件报告

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 16 5G 256GB White
营销名称：	iPhone 16
颜色：	White
RAM：	8GB
序号：	DRDQ3KP2TQ
名称：	iPhone 16 5G 256GB White
IMEI：	352565744764545
IMEI2：	352565744957982
Wi-Fi MAC 地址：	a4:f9:21:21:4e:d1
内部机型：	5YEF3
A型号编码：	A3287
固件版本：	18.4.1
区域：	ZP/A
UUID：	00008140001074DC3C61801C
ECID：	001074DC3C61801C
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:352565744764545, 256GB
SIM卡：	IMSI: 466011702066781, ICCID: 89886017157820717754, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG9HF600S3Y0000R3U	供应商：	F
充电次数：	0	容量：	3649 / 3521 mAh
损耗程度：	0%	充电量：	76%
健康水平：	100%	温度：	32°C
Apple健康指标：	82		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 45 39 33 30 30 34 37 38 00		不适用
后置摄像机模块	GCFHEJ00EDH00005LT		不适用
后置超宽摄像头模块	GCFHFR05ZKK000049K		不适用
电池	FG9HF600S3Y0000R3U		不适用
芯片板	DRDQ3KP2TQ		不适用
前置摄像机模块	F0WHER00ZWV00006X5		不适用
前红外摄像机模块	HNQHFR037300000B6G		不适用
LCD	G9NHFA23V1H00004Y7+A+A1000 000000000000100+GR9HEX02HK 80000NDD+900000000000000000 0000000+5133Y0000000QS00000 0JF3LNE2282B1S0000000A00000 00120000000QY000QXHQ3N1030 9REFLWA0002000		不适用

LCD-玻璃	GR9HEX02HK80000NDD+900000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 45 39 33 30 30 34 37 38 00	不适用
MLB	F3XHG001G6L0000FGW	不适用
未加工面板	G9NHFA23V1H00004Y7+A+A1000 000000000000100+GR9HEX02HK 80000NDD+900000000000000000 0000000+5133Y0000000QS00000 0JF3LNE2282B1S0000000A00000 00120000000QY000QXHQ3N1030 9REFLWA0002000	不适用
振动器电动机	GH9HBH403TY0000HD8+8BDH4	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:07:04

报告详细信息

报告 UUID： 988543eb-5865-4f08-9885-9beff40636cc
报告日期： 2025-07-15 14:40:23 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名：
QbEQCVjxD2U4Nzg+bNihdl0cSSOCWJF8dRd+t/HLWN1i5YxITy5EKFP9HmYDVlIKXGV+K3nrlzp1kF0Ftw3jbOzApSyu0/alvKlpGWw2zf2FS7EneoxoV2dYDbk/yZWYJjw0i/nG6Cg30peXT7B9k4x0NSNO7SNrB1bjS+73Z3N47KKZ0vc95D4gMBHS7uLs9i4qb+XORMq0d0EkaEf9IqXF6JvyIR1GP97CJ/8xlHu0GcoGjVD CXo90r3n/5Ob6wRnXFkRlaM59ZmHnw7ijE7livZaQHjzj11qnhtdX1RIJHEK3690RzFkQfSVSE83EXiKyWkmsvSxExBL76NPPw==

操作员	监察员
-----	-----