



硬件报告

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 5G 256GB Pink
营销名称:	iPhone 15
颜色:	Pink
RAM:	6GB
序号:	W9M4QWWH49
名称:	iPhone 15 5G 256GB Pink
IMEI:	350571687715173
IMEI2:	350571687323812
Wi-Fi MAC 地址:	fc:9c:a7:38:bd:8c
内部机型:	MTP73
A型号编码:	A3090
固件版本:	18.5
区域:	ZP/A
UUID:	00008120001C2CCA1AD2201E
ECID:	001C2CCA1AD2201E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350571687715173, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977503176132, ICCID: 89886971605753770889, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9GZ2010WB00006TZ	充电次数:	998
容量:	3144 / 3329 mAh	损耗程度:	6%
充电量:	100%	健康水平:	94%
温度:	32°C	Apple健康指标:	157

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 35 43 44 38 36 37 37 44 00		不适用
后置摄像机	35 6B 03 18 02 39 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN83366SCTD1MCN54		不适用
后置超宽摄像头	31 CC 45 01 18 33 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM33658FWM20Y735		不适用
电池	FG9GZ2010WB00006TZ		不适用
芯片板	W9M4QWWH49		不适用
前置摄像机	78 22 05 15 CD 27 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCFGXA048J8000007G		不适用
前红外摄像机	C5 25 51 51 55 4B FC F4		不适用
前红外摄像机模块	F8P33440BLS1XF8TK		不适用
LCD	G9P3346TLRL21KHA5+A1000000 000000000200+FXTGXK009R3000 0083+9000000000000000000000		不适用

	00+3346X0000000PE000000JD8K CL1611YR00000000000000000000 000000000000PYLY3L3139GRXR SWB0002012	
LCD-玻璃	FXTG XK009R30000083+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 35 43 44 38 36 37 37 44 00	不适用
MLB	G2CGZC00UC200003R3	不适用
未加工面板	G9P3346TLRL21KHA5+A1000000 000000000200+FXTG XK009R3000 0083+9000000000000000000000 00+3346X0000000PE000000JD8K CL1611YR00000000000000000000 000000000000PYLY3L3139GRXR SWB0002012	不适用
振动器电动机	FTNGYS019K60000086+87113	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:14:21

报告详细信息

报告 UUID： 430e1bfa-306d-41ea-9431-b063ae92393a
报告日期： 2025-07-22 09:21:54 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

h/5Dc2gYStlStQgP+SjcJbRJboErndgKHiABKHd0gbxhVK4FYO7rM0n5Xa2gzC5aDw8ADpll1pzi5TDfUtKCKeW7Mau1LTszgnluQcZxbwq9plSEFonpX74T71UW4gZ85JH99I5momWPRI1SKplQinpknsYVVDLaJH6HWh4e9tFRK
MedwBC6cbAJAM0yYsYI09DJxs2DvtsME7IE4VXPDSW3vQF7/FX4tXBDwrV/ruxmj7nNioR779K2dWGrKF6TZiZNApDwwdU+whlH2LXoBbJ5G/esanpofDMAKbhA33ZycKtoKNvm5bpwQh9dTPuZzIAkyqII4X7YamAvEofg==

操作员	监察员
-----	-----