

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blanco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 7 Plus GSM 128GB Black
营销名称：	iPhone 7 Plus
颜色：	Black
RAM：	3GB
序号：	C39SQL5JHFY7
名称：	iPhone 7 Plus GSM 128GB Black
IMEI：	353811080629317
Wi-Fi MAC 地址：	70:70:0d:bd:b7:8b
内部机型：	MN4M2
A型号编码：	A1784
固件版本：	15.7.3
区域：	TA/A
原产国：	Foxconn Shenzhen, China
生产日期：	201647
UUID：	32c77279db6100775ff9dfe88c6180c12546d6a2
ECID：	000E6056387BCD26
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353811080629317, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466924254751650, ICCID: 89886920042547516505, 插槽：1

电池信息

序号：	F5D4276HST8H867AM	供应商：	F
生产日期：	202427	充电次数：	0
容量：	3030 / 2890 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	48%	健康水平：	100%
温度：	29°C	Apple健康指标：	102

设备组件

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	08 24 FA 44 E6 15 6F E4		不适用
后置摄像机模块	DN864611RALGL191H	DN864611RALGL191H	匹配
后视摄像机	09 24 FA 44 E6 1C 29 9C		不适用
后视摄像机模块	DN86461CYL4GKG7AW		不适用
电池	F5D4276HST8H867AM	F5D6443EM1CH867A0	未匹配
芯片板	C39SQL5JHFY7		不适用
前置摄像机	1A 29 24 97 74 5A E0 29		不适用
前置摄像机模块	F6J6444FHXFGMDWF0	F6J6444FHXFGMDWF0	匹配
LCD	C116453Q51GH1FLA7+T221F6S1 53IPA1J81+R234016APBAA0AH6 H443+F67TKFMNZ21683N1RU1S 1A	DTP64479H9XH1FQL1+L3214E48 85B8A1P12+C101326AJFBA0BY2A 072+M69H4DK2M126AB0G6S7S1 A	未匹配
MLB	C0764660BSWGY4TA	C0764660BSWGY4TA	匹配
NVME	0107024C55CE1DFF0		不适用
未加工面板	C116453Q51GH1FLA7+T221F6S1 53IPA1J81+R234016APBAA0AH6		不适用

H443+F67TKFMNZ21683N1RU1S

1A

触摸ID

02 17 C0 7C 01 00 3B 2C F0 2A 1F 02 17 C0 7C 01 00 3B 2C F0 2A 1F 匹配

8C 09 02 00 CF

8C 09 02 00 CF

软件信息

操作系统名称：iOS

操作系统版本：15.7.3

1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：成功

扬声器：成功

耳机：成功

电池充电：成功

触摸：成功

加速计：成功

指南针：成功

振动：成功

音量键：成功

静音键：成功

AGPS：成功

前置摄像头（辅助）：成功

电池损耗：成功

前置麦克风：成功

陀螺仪：成功

蓝牙：成功

接收器：成功

摄像机闪光灯：成功

LCD彩色：成功

LCD 背光：成功

相似度：成功

USB：成功

Home 键：成功

屏幕锁定键：成功

气压计：成功

摄像头（辅助）：成功

指纹：成功

底部麦克风：成功

后置麦克风：成功

自动旋转：成功

总体：成功

测试时间：00:03:27

报告详细信息

报告 UUID：55c5f28b-dcc0-4dd1-acc3-d4a3492b05af

报告日期：2025-03-07 10:17:53 (+0800)

软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：

QvWQOP920ogSLG8auEXqxMYhxQuNm31eBP70lg/u8ax6rPGGvNoiTPhyiQny4xibON5HGdfLk8gyixP8NmQGkSjrt0BYFiJ+zSciwwwwFNroLD5GP+4gIJYM0/NPbcVfGnDE+jYUVNblGaTRKCOXTkpMRz7MmFS3JrBWoHnFIQVB

gqzLcZHP/eq5XAmA1i8T+VCkj2qOmx3eWqFrBsPvPswV0i8+YmbrXC9ovHLo/HWrS9EI+JZVwfjsqIQSEzSp8WjHXvm9isrEAk6B1DAenUJXTTo2K02dBj0bFRczjYkQCq0y+fIdLLoWpbSbYs/ch8D0QcGFC3qEEhVhl7pg==

操作员

监察员